附件

2022年佛山市雷电防护装置检测服务质量抽查结果

序号	检测机构（分支机构）	项目名称	抽查发现问题
1	广东省气象防灾技术服务中心佛山分中心	佛山市南海日东加油站有限公司	1. 检测报告示意图检测报告示意图与原始记录示意图不一致，与现场不一致。
2	佛山市气象公共服务中心	佛山华鹭自动控制器有限公司（气站）	1.报告示意图上路灯、静电夹的位置标识不规范。
3		佛山市交通运输事务中心“综合楼、门卫室“	1. 综合楼报告天面示意图没有绘出天面花架。
4	广东普天防雷检测有限责任公司佛山分公司	金穗盐加油站	1. 引下线数量与现场不一致； 2. 漏检项目：天面空调机、摄像机未检测。
5	山西恩博利雷电防护有限公司广东分公司	佛山金兰铝厂有限公司	1. 建筑物防雷分类错误。挤压车间报告书上防雷分类为“三类”，实际计算该建筑物属于“二类”。
6	广东龙标检测科技有限公司佛山分公司	学生宿舍楼一、教师宿舍楼、教学楼一、教学楼二、教学楼三、饭堂、宿舍楼二、宿舍楼三（佛山市南海区西樵实验小学）	1. 项目漏检。屋面金属物金属水罐、空调外机、水管等较大金属物未在报告上体现。
7	盐城市防雷设施检测有限公司佛山分公司	锦腾集成电路制造中心	1. 3号楼、7号楼检测报告示意图引下线位置与现场不一致； 2. 缺测量建筑物尺寸及引下线间距的仪器，报告所有仪器均无编号； 3. 检测结论有误：引下线、接闪带、接闪网格、接闪杆的接地电阻不符合设计要求（1.0Ω）； 4. 项目漏检：缺侧击雷防护检测记录，缺二级SPD检测记录。
8	吉林华云气象科技有限公司佛山分公司	佛山市顺德区容桂土地发展有限公司凤怡苑一期	1. 示意图不清晰，无法辨认； 2. 二级SPD“低压供电线路入户方式”记录错误。
9	佛山恒业祥防雷检测有限公司	佛山市南海区狮山镇兴贤社区下北股份经	无

		济合作社-下北商务楼 1	
10	辽宁信达检测有限公司广东分公司	教学楼、门卫室、旗杆（佛山市顺德区勒流东风小学）	无
11	吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司广东分公司	广东联塑科技总部厂内柴油加油站	1. 漏检项目：静电接地、金属护栏装置未检测； 2. 金属棚架接闪能力检测结论判断错误。
12	江西中天防雷技术有限公司广东分公司	佛山市南海区桂城江南名居幼儿园防雷定期检测	1. 建筑物防雷分类错误，报告上为“三类”，实际应为“二类”（人员密集场所，预计雷击次数 0.106 次/a）； 2. 报告示意图与现场不符：一是实际测量长度 45 米、最大宽度为 20 米、高度为 12.6 米，报告记录长宽高分别为约 30 米、12 米、7 米，二是报告书示意图没体现金属棚、梯间顶等建（构）筑物位置。
13	湖南新中天检测有限公司佛山分公司	车间二、气库、办公室、仓库 （佛山市顺德区正气气体有限公司 ）	1. 仓库支持卡间距与实际不符； 2. SPD 保护级数填写错误，SPD 两端引线长度记录与实际不符； 3. 气库引下线规格、布设方式与现场不符； 4. 综合结论判断错误，金属棚架接闪能力不足且未另设接闪装置。
14	本溪普天防雷检测有限公司广东分公司	佛山市禅城区轻工路北侧、清峰路东侧地块（1、2、9 号楼及地下室）	1. 报告示意图没标长宽高等尺寸。
15	广东西尔立防雷检测有限公司	佛山市禅城区石湾榴苑三街 16 座既有住宅加装电梯	1. 未提供分项验收记录。
16	中山市防雷设施检测有限公司	佛山市新锋房地产开发有限公司	1. 二级 SPD 参数 Imax 未填写，Uc 填写错误。
17	徐州市防雷设施检测有限公司惠州分公司	奥誉华庭 5 栋	1. 报告中 SPD 连接线长度填写不符合规范要求，且未作出相关说明。
18	江苏华云防雷检测有限公司东莞分公司	保利大都汇	无
19	吉林省宇泰安全技术服务有限公司广东分公司	紫南实验学校 3#、4#教学楼	1. 报告中引下线数量与现场实际数量不一致； 2. 报告中 SPD 连接线长度填写不符合规范要求，且未作出相关说明。

20	辽宁军科防雷技术有限公司广东分公司	广东智源机器人科技有限公司 B2 厂房	1. 检测报告和原始记录示意图未标注引下线。
21	广州市气象公共服务中心	广州白云山敬修堂药业股份有限公司（黄岐分厂酒精仓）	1. 检测示意图未标注引下线位置和建筑物尺寸。
22	广东宏方圆科技有限公司	佛山警察历史博物馆和警体训练场	无
23	南通气象科技有限公司广东分公司	广东职业技术学院纺织服装公共实训中心	1. 检测报告上有接闪带支持卡拉力数据，但仪器没有拉力计，数据存疑； 2. 明敷接闪网格没有规格材料； 3. 拉力计的数据填写不规范。
24	盐城市防雷设施检测有限公司广州分公司	佛山万源仓储服务有限公司	1. 报告所有仪器无编号； 2. 检测报告接地电阻数据与原始记录不符，无法溯源。