

佛山市气象局

佛气函〔2022〕67号

佛山市气象局关于2022年佛山市雷电防护装置 检测服务质量抽查结果的通报

各有关单位：

根据《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局令第38号）、《广东省防御雷电灾害管理规定》（粤府令第284号）及《广东省气象局关于雷电防护装置检测单位监督管理办法》等规定，佛山市气象局于2022年7月组织开展了本年度雷电防护装置检测服务质量抽查工作，现将抽查情况通报如下：

一、抽查的基本情况

我局委托第三方机构广东省气象防灾减灾协会，按照《雷电防护装置检测服务通用要求》（DB44/T 1797-2016）、《建筑物雷电防护装置检测技术规范》（GB/T 21431-2015）等有关标准、规范，对我市行政区域内23家雷电防护装置检测单位的24个检测项目进行了检测服务质量抽查。

二、存在的主要问题

本次质量抽查发现的主要问题有：

- 建筑物防雷分类错误；
- 检测报告内容与现场不一致；
- 检测报告存在漏检项目情况；

4. 检测报告示意图标示错误、不清晰;
5. 检测报告结论不全面、不准确。

各项目抽查工作发现的问题详见附件。

三、整改要求

我局将依据《雷电防护装置检测资质管理办法》第三十条的规定，对相关雷电防护装置检测单位发出整改意见或约谈，限期整改。各雷电防护装置检测单位应对本次质量抽查发现的问题，举一反三，按期落实整改措施，落实责任人员，加强内控，全面提升防雷检测服务质量。

附件：2022年佛山市雷电防护装置检测服务质量抽查结果

