

2023 年佛山市雷电防护装置检测质量抽查结果

序号	检测单位	检测委托人名称	被检项目名称	检测类型	抽查发现的突出问题
1	江西中天防雷技术有限公司广东分公司	佛山市南海区桂城街道办事处	佛山市南海区桂城街道南海儿童公园	竣工检测	隐瞒该项目检测及报告出具的真实情况。
2	盐城市防雷设施检测有限公司深圳分公司	佛山市弘海房地产开发有限公司	岭南锦苑	竣工检测	项目分项检测记录缺失,报告接闪网格数据无法溯源。
3	广东龙标检测科技有限公司	张庆芹、张庆显	车间二	竣工检测	隐蔽记录分段检测地梁、引下线、天面接闪装置材质、规格与现场不一致。
4	湖南新中天检测有限公司佛山分公司	远轻铝业(广东)有限公司	柴油罐区、F3 空压机房及危化仓库、液化气调压区、液氮(氩)气罐区	定期检测	危化场所项目大部分装置、设备未测,雷电防护装置检测内容不全面、不足以支持雷电防护装置检测结论,且综合结论不正确。
5	辽宁信达检测有限公司广东分公司	广东珈源生物技术有限公司	卫生材料及医药用品制造建设项目厂房一、厂房二、厂房三、厂房四、电房、门卫	竣工检测	报告中防雷测试点与现场实际不符。
6	山西恩博利雷电防护有限公司广东分公司	佛山中海盛和房地产有限公司	中海珑湾半岛花园 22 栋	竣工检测	报告接闪带敷设情况与现场不符。
7	广东普天防雷检测有限责任公司佛山分公司	中国石油天然气股份有限公司广东佛山高明广明高速公路延长线服务区北区	综合楼; 辅房; 罩棚; 站房; 油罐区	定期检测	综合楼示意图与现场不一致。

8	吉林省北亚雷电防护装置检测咨询有限公司广东分公司	佛山市汉尊新材料有限公司	佛山市汉尊新材料有限公司改性塑料母粒生产项目厂房、综合楼、研发车间、车间 A	竣工检测	车间 A 天面接闪带材料与现场不一致。
9	广东龙标检测科技有限公司佛山分公司	佛山手心制药有限公司	中药提取车间（佛山市中药制剂工程技术研发中心）	定期检测	未发现。
10	本溪普天防雷检测有限公司广东分公司	佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司	保利中荷花园 2 座~7 座、34 座及地下室工程（A 组）	竣工检测	未发现。
11	广东百立防雷科技有限公司	佛山市新一建筑集团有限公司	南庄中学项目部	定期检测	未发现。
12	广东普天防雷检测有限责任公司佛山顺德分公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	龙江支行大楼	定期检测	未发现。
13	广东西尔立防雷检测有限公司	佛山市禅城区华远西路 33 号加装电梯业主	佛山市禅城区华远西路 33 号既有住宅加装电梯	竣工检测	未发现。
14	吉林华云气象科技有限公司佛山分公司	佛山市南海佛广交通集团有限公司西樵汽车客运站	客运服务楼、检测楼	定期检测	未发现。
15	吉林省宇泰安全技术服务有限公司广东分公司	佛山市顺德区广顺燃气有限公司	佛山市顺德区广顺燃气有限公司路涌服务部	定期检测	未发现。

16	吉林省宇泰安全技术服务有限公司肇庆分公司	佛山市顺德区宝弘房地产开发有限公司	君璟江畔花园一期（1栋、2栋、3栋、11栋、17栋、18栋、地下室）	竣工检测	未发现。
17	江苏华云防雷检测有限公司东莞分公司	佛山拓茂房地产开发有限公司	佛山市禅城区兆祥路北侧、佛山涌西侧（大豆村地块）地块一 13座	竣工检测	未发现。
18	辽宁军科防雷技术有限公司广东分公司	佛山市南海区峯商房地产开发有限公司	峰睿公馆	竣工检测	未发现。
19	盐城市防雷设施检测有限公司佛山分公司	佛山市容睿物业管理有限公司	保利中睿名苑（三期7号楼、8号楼、9号楼、10号楼、11号楼、12号楼、14号楼、15号楼及地下室）	竣工检测	未发现。
20	广东恒业祥检测技术有限公司	佛山市三水丽日坚美房地产有限公司	丽日坚美森林湖（二期）B35-B61栋、B62-B70栋、L5-L20栋、D17、D18、地下车库一	竣工检测	未发现。
21	佛山市气象公共服务中心	佛山市南海区优嘉金麟加油站有限公司	营业厅；加油罩棚；加气罩棚等	定期检测	未发现。
22	广东省气象防灾技术服务中心	佛山市禅城区海口小学	教学楼	定期检测	未发现。
23	广东普天防雷检测有限责任公司	佛山鑫日光伏电力有限公司	百威佛山工厂 4.47MW 分布式光伏发电项目（光伏区）	定期检测	未发现。
24	甘肃诚邦防雷检测有限公司深圳分公司	佛山市南海区大沥镇水头社区水头经济联合社	时代创客产业中心（C3区）公交站场一站务用房	竣工检测	未发现。

备注：新建项目隐蔽工程检测资料缺失导致检测报告内容无法溯源、检测内容与现场实况严重不符、向抽查人员隐瞒真实情况等视为检测质量突出问题，其余视为一般检测质量问题。