

附件

2020年佛山市防雷装置检测质量考核结果

序号	被考核单位	检测项目	考核结果	存在问题
1	广东省气象防灾减灾服务中心	佛山市新城物业发展有限公司 A-G 座	合格	
2	广东省气象公共安全技术支持中心	金建新加油站防雷改造工程	合格	
3	佛山市气象公共安全技术支持中心	佛山市福能发电有限公司	合格	
4		喜威（佛山）液化石油气有限公司禅城分公司	合格	
5	佛山恒业祥防雷检测有限公司	佛山市佳利达环保科技股份有限公司天然气集中供	合格	
6	广东普天防雷检测有限责任公司	国瑞花园	合格	
7		荷城加油站	合格	
8	本溪普天防雷检测有限公司	南海区新型公共交通系统试验段桂城至三山枢纽段项目	一般不合格	1、部分仪器与提供的仪器设备清单不一致； 2、现场检测仪器使用不规范； 3、原始记录编制不规范。
9		保利（佛山）酒店有限公司	严重不合格	1、建筑物防雷类别不正确； 2、部分仪器与提供的仪器设备清单不一致； 3、报告示意图标示不规范； 4、原始记录与检测报告中无接闪带固定支架垂直拉力参数； 5、原始记录编制不规范。

10	江苏华云防雷检测有限公司	佛山市融逸房地产有限公司融逸臻园项目	严重不合格	<ul style="list-style-type: none"> 1、检测记录与现场情况不符，现场检测和报告编制不规范； 2、检测报告综合结论不正确； 3、检测报告批准日期与检测日期有明显逻辑错误； 4、现场检测仪器与提供的仪器清单不一致； 5、原始记录编制不规范；部分检测结果错误； 7、接闪带固定支架垂直拉力、材料规格未检测。
11	中山市防雷设施检测有限公司	南海里水十里尚堤南苑项目	合格	
12	吉林华云气象科技有限公司	佛山市南海区听音湖实验学校体育馆	一般不合格	<ul style="list-style-type: none"> 1、原始记录编制不规范、不完整； 2、原始记录与检测报告的检测单位名称不一致； 3、检测报告的仪器与提供的仪器清单不一致。
13	山西恩博利雷电防护有限公司	广东华特气体股份有限公司	严重不合格	<ul style="list-style-type: none"> 1、易燃易爆场所未按国家规范要求全面检测； 2、原始记录签名只有两名检测员； 3、检测报告有多处缺漏项； 4、部分建筑物检测示意图标示不规范，部分数据超出规范标准。
14	盐城市防雷设施检测有限公司	容桂雅居乐花园	严重不合格	<ul style="list-style-type: none"> 1、部分建筑物防雷类别划分不符合规范要求； 2、引用规范标准错误； 3、新建高层建筑物无相关防雷隐蔽工程检测记录或报告； 4、检测结论不完整； 5、原始记录与检测报告编制不规范，有多处缺漏项； 6、检测示意图标示不规范。

15	徐州市防雷设施检测有限公司	翰锦苑 1~8 座	合格	
16	吉林省宇泰安全技术服务有限公司	佛山市顺德区曙华化工有限公司	一般不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1、原始记录编制不规范、不完整； 2、接闪带固定支架无材料规格，无垂直拉力参数。
17	吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司	明城万隆汇花园 1#、2#住宅	一般不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1、部分检测人员不在检测单位提供的人员名单中； 2、检测仪器管理混乱，无法核实与提供的仪器清单是否一致； 3、中间层等电位连接环未在检测报告和原始记录中体现。
18	黑龙江省龙天防雷科技有限公司	普洛斯佛山丹灶物流园一期	严重不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1、部分建筑物防雷类别划分不正确； 2、检测报告结论不全面； 3、部分检测仪器无编号； 4、部分检测人员不在检测单位提供的人员名单中； 5、原始记录编制不规范。
19	辽宁信达检测有限公司	佛山市三水红景威食品饮料有限公司综合楼、车间 A	合格	
20	湖南新中天防雷检测中心有限公司	佛山市顺德区明邦化工实业有限公司伦敦第一分公司	严重不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1、部分建筑物防雷类别划分不正确； 2、部分检测人员不在检测单位提供的人员名单中； 3、部分仪器编号与提供的仪器清单不一致； 4、原始记录编制不规范。 5、近二期检测报告相比，部分数量、规格、参数不一致，部分数值相差过大。

