# 广东省气象防灾减灾协会

粤气协会[2019]7号

## 2019 年广东省防雷装置检测质量考核报告

按照《广东省气象局关于开展 2019 年防雷装置检测质量考核工作的通知》(粤气函 [2019] 354号), 受省气象局委托, 广东省气象防灾减灾协会于 2019 年 9 月 16 日至 11 月 10 日期间开展防雷装置检测质量考核(以下简称"质量考核")。现报告如下:

#### 一、基本情况

本次质量考核的对象是取得省、自治区、直辖市气象主管机构颁发的雷电防护装置检测资质的法人单位(以下简称"检测单位")2018年度内在广东省行政区域范围内完成的检测项目,抽查了56家检测机构共171个项目。

#### 二、考核简况

根据《广东省气象局关于防雷装置检测单位监督管理的办法》(粤气[2017]59号)和《防雷装置检测质量考核通则》(QX/T317-2016)、《防雷装置检测服务通用要求》(DB44/T1797-2016),在广东省质量考核专家库中抽取36个专家成立了12个考核小组,各小组主要采取项目验证和资料检查的方式进行考核。

主要考核验证检测报告对防雷装置及其相关建(构)筑物真实情况的反映程度、考察检测方法的正确程度、检查检测报告所载检测项目的完整性、检查检测所依据标准的适用性、检测数据的准确性、检测报告与原始记录的一致性、检查检测报告综合结论的正确性和改进建议的合理性和检查被考核单位有无超资质等级开展检测等内容。

#### 三、考核结果

11 月 8 日,召开了专家评审会对各考核小组初步意见 进行了讨论和质询,形成了考核结果,合格项目有 148 个, 一般不合格项目有 10 个,严重不合格项目有 13 个。

本次质量考核中发现普遍问题如下:

- 1. 检测作业现场安全措施不到位;进入检测现场的人员未按要求穿戴必要的安全装备。
  - 2. 检测仪器操作不符合规程要求。
  - 3. 原始记录填写不完整,记录数据与现场不符。
  - 4. 检测报告综合未能全面、客观反映检测结果。

各项目考核结果及其存在的具体问题见附件。

附件: 2019 年防雷装置检测质量考核结果



### 附件

# 2019 年防雷装置检测质量考核结果

| 序号 | 被考核单位                                                    | 资质      | 考核项目                      | 项目<br>所在地 | 考核结<br>果   | 存在问题 |
|----|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|------------|------|
|    |                                                          |         | 广东省气象局科研楼                 | 广州        | 合格         |      |
|    | A. A. da A. da da al |         | 五山预警中心饭堂                  | 广州        | 合格         |      |
| 1. | 广东省气象公共安全技术                                              | 甲级      | 明珠电气股份有限公司                | 广州        | 合格         |      |
|    | 支持中心                                                     |         | 广州优瑞塑料有限公司原料<br>仓库        | 广州        | 合格         |      |
|    |                                                          |         | 佛山市祖庙博物馆                  | 佛山        | 合格         |      |
|    |                                                          |         | 佛山市汽车燃气有限公司同              | /#r . I . | <b>↑</b> ₩ |      |
|    |                                                          |         | 济东加气站                     | 佛山        | 合格         |      |
|    |                                                          |         | 佛山市公安局                    | 佛山        | 合格         |      |
|    | 广东省气象防灾技术服务                                              | TT /27  | 中油碧辟石油有限公司河源 分公司高墉加油站     | 河源        | 合格         |      |
| 2. | 中心                                                       | 甲级      | 广东省河源市气象局观<br>象台办公楼       | 河源        | 合格         |      |
|    |                                                          |         | 华泰小学                      | 韶关        | 合格         |      |
|    |                                                          |         | 新源加油站                     | 韶关        | 合格         |      |
|    |                                                          |         | 韶关市武江区市政管理中心              | 韶关        | 合格         |      |
|    |                                                          |         | 韩家山加油站                    | 韶关        | 合格         |      |
|    |                                                          |         | 广州市怡丰天然气有限公司              | 广州        | 合格         |      |
|    | 广州市气象公共服务中心                                              | 甲级      | 广州市利捷加油站有限公司              | 广州        | 合格         |      |
| 3. |                                                          |         | 中油碧辟石油有限公司南沙<br>港加油站项目    | 广州        | 合格         |      |
|    |                                                          |         | 中国石油天然气股份有限公司广东广州南沙坦头南加油站 | 广州        | 合格         |      |
|    |                                                          |         | 佛山市高明区博物馆                 | 佛山        | 合格         |      |
| 4  | 广东普天防雷检测有限责                                              | III /aq | 佛山市鸿晟房地产开发有限<br>公司        | 佛山        | 合格         |      |
| 4. | 任公司                                                      | 甲级      | 佛山市高明区机关幼儿园               | 佛山        | 合格         |      |
|    |                                                          |         | 广州晨悦酒店管理有限公司<br>晨悦商务酒店    | 广州        | 合格         |      |
|    |                                                          |         | 珠海市宗华隆机电有限公司              | 珠海        | 合格         |      |
| _  | 珠海市公共气象服务中心                                              | III /ai | 珠海市宜利环保设备有限公司             | 珠海        | 合格         |      |
| 5. | (珠海市防雷所)                                                 | 甲级      | 珠海市展桦食品有限公司               | 珠海        | 合格         |      |
|    |                                                          |         | 珠海市正安机电设备有限公司             | 珠海        | 合格         |      |
|    |                                                          |         | 江门市豪爵减震器有限公司              | 江门        | 合格         |      |
|    | 江门市层角八井党△廿-4                                             |         | 江门华盛路加油站                  | 江门        | 合格         |      |
| 6. | 江门市气象公共安全技术<br>支持中心                                      | 甲级      | 江门市蓬江区华龙包装材料<br>有限公司      | 江门        | 合格         |      |
|    |                                                          |         | 江门市杜阮华侨中学                 | 江门        | 合格         |      |

|     |                     |          | + # <del>+ + + + + + + + + + + + + + + + + +</del> |                   |            |  |
|-----|---------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--|
|     |                     |          | 东莞市东沙港建设发展有限<br>公司幼儿园                              | 东莞                | 合格         |  |
|     |                     |          | 东莞市万江国威加油站有限                                       | 东莞                | 合格         |  |
| 7.  | 东莞市气象公共安全技术         | 甲级       | 公司万红加油站                                            | 7,75              | F 11       |  |
| ' ' | 支持中心                | 1130     | 东莞市巨汉实业投资有限公                                       | 东莞                | 合格         |  |
|     |                     |          | 司巨汉广场                                              | 小元                | 口作         |  |
|     |                     |          | 中国石化销售有限公司广东                                       | <del>た</del>      | <u> </u>   |  |
|     |                     |          | 东莞南城四环加油站                                          | 东莞                | 合格         |  |
|     |                     |          | 前进加油站                                              | 韶关                | 合格         |  |
|     | 如头之后各八共克入廿二         | □ /a7    | 城投集团商务中心                                           | 韶关                | 合格         |  |
| 8.  | 韶关市气象公共安全技术         | 甲级       | 和生源加油站                                             | 韶关                | 合格         |  |
|     | 支持中心                |          | 瑜丰-沙湖绿洲花园二期项                                       | ÷n V.             | A 14       |  |
|     |                     |          | 目 6 号楼                                             | 韶关                | 合格         |  |
|     |                     |          | 广东烟草江门市有限公司                                        | 江门                | 合格         |  |
|     |                     |          | 蓬江区人民武装部                                           | 江门                | 合格         |  |
| 9.  | 江门市市区防雷设施检测         | 乙级       | 中国人寿保险股份有限公司                                       | \ \ <del></del> \ | A 14       |  |
|     | 所                   |          | 江门分公司                                              | 江门                | 合格         |  |
|     |                     |          | 江门市商务中心                                            | 江门                | 合格         |  |
|     |                     |          | 延长壳牌(广东)石油有限                                       | N.I. SI           | A 14       |  |
|     |                     |          | 公司汕头某加油站(珠池路)                                      | 汕头                | 合格         |  |
|     |                     |          | 延长壳牌(广东)石油有限                                       | 汕头                |            |  |
|     | 汕头市气象公共安全技术<br>支持中心 | 甲级       | 公司汕头某加油站(泰山路                                       |                   | 合格         |  |
| 10. |                     |          | 与长平路交界)                                            |                   |            |  |
|     |                     |          | 汕头市某化工有限公司1、                                       | N I SI            | 4 16       |  |
|     |                     |          | 2、3号仓库、办公楼                                         | 汕头                | 合格         |  |
|     |                     |          | 汕头市某油墨有限公司厂                                        | MAL               |            |  |
|     |                     |          | X                                                  | 汕头                | 合格         |  |
|     | 广州市番禺区气象公共服         | - /T     | 广州市番禺水务股份有限公                                       |                   | A 14       |  |
| 11. | 务中心                 | 乙级       | 司                                                  | 广州                | 合格         |  |
|     |                     |          | 中油碧辟石油有限公司惠州                                       |                   |            |  |
|     |                     |          | 福长岭加油站(加油亭、油                                       | 惠州                | 合格         |  |
|     |                     |          | 库、宿舍、配电房)                                          |                   |            |  |
|     |                     |          | 惠州兆婷化妆品有限公司                                        | # D!              | A 1.6      |  |
|     | 专用子是各八五之人以下         |          | (香水车间)                                             | 惠州                | 合格         |  |
| 12. | 惠州市气象公共安全技术         | 甲级       | 惠州市联营乙炔气厂(生产                                       | 東川                | A 14t      |  |
|     | 支持中心                |          | 厂区)                                                | 惠州                | 合格         |  |
|     |                     |          | 中国石油天然气股份有限公                                       |                   |            |  |
|     |                     |          | 司广东惠州惠城区三环南加                                       | 事 !!!             | V 77-      |  |
|     |                     |          | 油站(加油棚、加油亭、站房、                                     | 惠州                | 合格         |  |
|     |                     |          | 油库)                                                |                   |            |  |
|     |                     |          | 佛山市城市规划设计研究院                                       | 佛山                | 合格         |  |
|     |                     |          | 佛山优达佳汽配有限公司                                        | 佛山                | 合格         |  |
| 10  | 佛山市气象公共安全技术         | FF1 2-77 | 广东开普勒通讯科技有限公                                       | Ætti . I .        | <b>↑</b> ₩ |  |
| 13. | 支持中心                | 甲级       | 司                                                  | 佛山                | 合格         |  |
|     |                     |          | 佛山市禅城区万展房地产有                                       | /-th . 1 :        | A +4a      |  |
|     |                     |          | 限公司                                                | 佛山                | 合格         |  |
| 1.4 | 肇庆市气象公共安全技术         | III /27  | 广东南曦液压机械有限公司                                       | 放卍                | <b>↑</b> ₩ |  |
| 14. | 支持中心                | 甲级       | 宿舍                                                 | 肇庆                | 合格         |  |
|     |                     |          |                                                    |                   |            |  |

| 1   |                     |              | A6. 3. 3. 11 mb = 111 15 11 11     | 1     | 1    | 1 |
|-----|---------------------|--------------|------------------------------------|-------|------|---|
|     |                     |              | 肇庆市公路局二塔战备渡口<br>所一办公楼              | 肇庆    | 合格   |   |
|     |                     |              | 广东新大明铝业有限公司—<br>成品仓库四              | 肇庆    | 合格   |   |
|     |                     |              | 肇庆奥城投资管理有限公司<br>综合体育馆              | 肇庆    | 合格   |   |
|     |                     |              | 住宅(姚冠英、谢潇)                         | 中山    | 合格   |   |
| 15. | 中山市防雷设施检测有限         | 甲级           | 中国石油天然气服务有限公                       | ·     |      |   |
|     | 公司                  |              | 司广东中山东环路加油站                        | 中山    | 合格   |   |
|     |                     |              | 梅州市某房地产开发有限公                       | 16-11 | A 16 |   |
| 1.0 | 梅州市气象公共安全技术         | <b>→</b> /37 | 司鸿都别院 1-3 栋                        | 梅州    | 合格   |   |
| 16. | 支持中心                | 乙级           | 梅州市梅县区公路局某养护                       | 4年111 | A 44 |   |
|     |                     |              | 中心办公楼、材料仓库                         | 梅州    | 合格   |   |
|     |                     |              | 中油碧辟石油有限公司湛江                       | 湛江    | 合格   |   |
|     | 湛江市气象公共安全技术         |              | 湛霞加油站                              | 莅江.   | 百倍   |   |
| 17. | 支持中心                | 甲级           | 湛江气象站                              | 湛江    | 合格   |   |
|     | <b>★10.1</b> 0.     |              | 东岸搅拌站和西搅拌站                         | 湛江    | 合格   |   |
|     |                     |              | 双 150 搅拌站                          | 湛江    | 合格   |   |
|     |                     |              | 莲塘小学                               | 清远    | 合格   |   |
|     | 清远市气象公共安全技术         | 甲级           | 中石化广东清远接口油气合                       | 清远    | 合格   |   |
| 18. | 支持中心                |              | 建站                                 |       | 1    |   |
|     |                     |              | 凯斯幼儿园                              | 清远    | 合格   |   |
|     |                     |              | 青云住宅区 1#2#3#4#楼                    | 清远    | 合格   |   |
|     |                     |              | 揭阳市某酒店管理有限公司<br>维也纳酒店              | 揭阳    | 合格   |   |
|     | 揭阳市气象公共安全技术<br>支持中心 | 甲级           | 中化石油广东有限公司揭东<br>某加油站               | 揭阳    | 合格   |   |
| 19. |                     |              | 广东某再生资源有限公司—<br>办公楼、厂房、配电房、宿<br>舍楼 | 揭阳    | 合格   |   |
|     |                     |              | 揭阳市揭东某纺织品印染有<br>限公司车间、办公楼          | 揭阳    | 合格   |   |
|     |                     |              | 河源德润钢铁有限公司—气<br>化站                 | 河源    | 合格   |   |
| 20. | 河源市气象公共安全技术         | 甲级           | 河源市体育运动学校综<br>合楼                   | 河源    | 合格   |   |
| 20. | 支持中心                | 干级           | 河源市源城区城南小学<br>综合楼                  | 河源    | 合格   |   |
|     |                     |              | 河源市城铭房地产开发有限<br>公司高雅苑              | 河源    | 合格   |   |
|     |                     |              | 珠海神创科技有限公司                         | 珠海    | 合格   |   |
| 21. | 珠海市斗门区公共气象服         | 乙级           | 太阳光(珠海)电子有限公司                      | 珠海    | 合格   |   |
| ۷1. | 务中心                 | 山纵           | 珠海市信豪工艺有限公司                        | 珠海    | 合格   |   |
|     |                     |              | 珠海久立美真空蒸著科技有<br>限公司                | 珠海    | 合格   |   |
| 22. | 茂名市气象公共安全技术         | 甲级           | 茂名市盈化工有限公司                         | 茂名    | 合格   |   |
| ۵۷. | 支持中心                | 中纵           | 广东省希必达新材料科技有                       | 茂名    | 合格   |   |

|     |                      |       | 四八司 5000 时 / 左长星 小刘                |    |       |                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------|-------|------------------------------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |       | 限公司 5000 吨/年抗氧化剂                   |    |       |                                                                                                                                                                                                        |
|     |                      |       | 及 7000 吨/年固化剂项目                    |    |       |                                                                                                                                                                                                        |
|     |                      |       | 佳化化学(茂名)有限公司                       | 茂名 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
|     |                      |       | 中国石油天然气股份有限公司广东茂名销售分公司广东茂名环市西北侧加油站 | 茂名 | 一般不合格 | 1. 检测现场未使用安全绳; 2. 检测<br>开始前未查找零电位,地极布线离<br>罐区标识墙不足 2 米,离通气关口<br>不足 5 米; 3. 检测项目不完整; 4.<br>在罐区使用钢锉刀; 5. 使用电笔不<br>规范,带手套测试; 6. 2018 年检测<br>报告原始记录不完整; 7. 2018 年档<br>案没有检测方案; 8. 两次报告检测<br>结果相差较大,站房结论不同。 |
| 0.0 | 如子宝层色八廿即夕山之          | 7 477 | 韶关市中级人民法院                          | 韶关 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
| 23. | 韶关市气象公共服务中心          | 乙级    | 科艺创意工业有限公司                         | 韶关 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
|     |                      |       | 云浮宝马加油站                            | 云浮 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
|     |                      |       | 云浮金龙加油站                            | 云浮 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
| 24. | 云浮市气象公共安全技术<br>支持中心  | 甲级    | 云浮云城安塘高速公路南向<br>加油站                | 云浮 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
|     |                      |       | 云浮云城安塘高速公路北向<br>加油站                | 云浮 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
|     |                      |       | 广州市自来水公司西江原水<br>管理所                | 广州 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
| 25. | 25. 广东龙标检测科技有限公<br>司 | 乙级    | 中科院广州生物医药与研究<br>院 D 栋              | 广州 | 严重不合格 | 1. 现场检测员与签名不对应,其中<br>一人为其他公司员工; 2. 部分接地<br>电阻值偏大的金属物未记录,综合<br>结论不正常; 3. 两侧检测中示意图<br>存在不一致,接闪带规格偏差较大。                                                                                                   |
| 26. | 广东吴锐建设工程检测有<br>限责任公司 | 乙级    | 广州南沙区新沙村幼儿园                        | 广州 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
| 27. | 深圳市科安达检测技术有限公司       | 乙级    | 广东省路桥建设发展有限公司汕揭分公司—某收费站综合楼、门卫室     | 汕头 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
| 28. | 广东西尔立防雷检测有限<br>公司    | 乙级    | 广东奥迪威传感科技有限公<br>司仓库1               | 广州 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
|     | 潮州市气象公共安全技术          |       | 广东省潮州市某局业务大楼                       | 潮州 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
| 29. | 支持中心                 | 乙级    | 广东某陶瓷有限公司铁铺分                       | 潮州 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
| 30. | 深圳维中检测技术有限公司         | 乙级    | 深圳市南山区建筑工务局                        | 深圳 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
| 31. | 深圳市太科检测有限公司          | 乙级    | 深圳市利建混凝土股份有限 公司水田分公司               | 深圳 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
| 32. | 深圳市计量质量检测研究<br>院     | 乙级    | 深圳市计量质量检测研究院                       | 深圳 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
|     |                      |       | 中石化销售有限公司广东深<br>圳宝华加油站             | 深圳 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
| 33. | 徐州市防雷设施检测有限<br>公司    | 甲级    | 中石化销售有限公司广东深<br>圳慧国加油站             | 深圳 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |
|     |                      |       | 中石化销售有限公司广东深<br>圳联鑫加油站             | 深圳 | 合格    |                                                                                                                                                                                                        |

|     |               |       | 中石化销售有限公司广东深圳马田加油站               | 深圳 | 合格    |                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------|-------|----------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |       | 广东盛丰交通设施工程有限<br>公司 <b>3#</b> 办公楼 | 河源 | 合格    |                                                                                                                                                                             |
|     |               | 甲级    | 高黎小学建设工程一期工程<br>-1#教学楼           | 佛山 | 严重不合格 | 1. 检测项目不完整,检测要素不完整,现场未进行记录,原始记录为后补;<br>2. 提交的上次原始记录部分数据与现场不相符;<br>3. 提交的上次检测报告部分数据无法溯源。                                                                                     |
| 34. | 盐城市防雷设施检测有限公司 |       | 河源市百信实业发展有限公司百信新园 4#             | 河源 | 一般不   | 1、仅器设备:现场全措施:没会 同被 2、安全措施:没会 全 6 成 6 对 6 处 6 对 6 处 6 对 6 处 6 处 6 处 6 的 6 处 6 处 6 的 6 处 6 的 6 处 6 的 6 处 6 的 6 处 6 的 6 处 6 的 6 处 6 的 6 处 6 的 6 的                              |
| 35. | 江苏托尔防雷检测有限公   | 甲级    | 深圳市帝源新材料科技股份<br>有限公司             | 深圳 | 合格    |                                                                                                                                                                             |
|     | 司             | 1 324 | 深圳市卡森机电技术有限公司                    | 深圳 | 合格    |                                                                                                                                                                             |
|     |               |       | 河源华资实业有限公司<br>京华苑商住楼 A 栋         | 河源 | 合格    |                                                                                                                                                                             |
| 36. | 江苏泓远防雷检测有限公司  | 甲级    | 聚盛模具(河源)有限公司<br>1#多层厂房           | 河源 | 严重不合格 | 1、档案资料核对:缺少体系文件和<br>检测仪器设备操作规程。2、仪器设<br>备:现场操作用的卷尺超过校准日<br>期。3、安全措施:没有会同被检方<br>对检测场所进行安全确认;作业现<br>场入口处及主要操作区域、危险部<br>位没有设置相应的安全警示标志<br>牌;现场操作没有戴安全手套。4、<br>检测操作:未对现场环境进行勘查; |

|     |             |       |                         |    |       | 开查;法院、                                                                                                             |
|-----|-------------|-------|-------------------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |       |                         |    |       | 卡高度偏差大。                                                                                                            |
|     |             |       | 东源县人民医院                 | 河源 | 合格    |                                                                                                                    |
|     |             |       | 上莞镇中心幼儿园一综合楼            | 河源 | 合格    |                                                                                                                    |
|     |             |       | 河源智鼎电子科技有限公司厂房          | 河源 | 合格    |                                                                                                                    |
|     |             |       | 东芝家用电器制造(南海)<br>有限公司办公楼 | 佛山 | 合格    |                                                                                                                    |
| 37. | 山西恩博利雷电防护有限 | 甲级    | 佛山三水德力梅塞尔气体有<br>限公司     | 佛山 | 合格    |                                                                                                                    |
| "   | 公司          | 1 -0% | 佛山市受助人员托养中心             | 佛山 | 合格    |                                                                                                                    |
|     |             |       | 中国人民银行河源市中心支行办公楼        | 河源 | 一般不合格 | 1. 档案资料核对: 检测项目清单与年度报告资料不一致。2. 仪器设备: 没有会同被检方对检测场所进行了安全确认。3. 安全措施: 没有会同被检方对检测场所进行了安全确认; 作业现场入口处及主要操作区域、危险部位应没有设置相应的 |

|     |                       |    |                                                    |    |       | 安全警示标志牌;未穿戴手套。 4. 检测操作:未对现场环境进行勘查;开始检测前未对仪器状态进行检查;未按照要求查找零电位点;存在扔线行为、放线过程前没有与地面检测人员保持联系;缺测项目:1、天面金属物;2、独立接闪杆;3、不等高建筑;检测强电设备时,未用电笔进行检测。5. 原始记录:接闪带材料规格;SPD类型记录与现场不一致;人员签名不齐全;因无长度测量工具,故无法判断建筑物尺寸;原始记录中无整改意见;提出的一级SPD参数过小,现场实际为二级。6、两次报告合理性对照:接地装置、引下线、接闪带、接闪杆的接地电阻值,金属装置过渡电阻偏差大。 |
|-----|-----------------------|----|----------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       |    | 广东中旗新材料科级有限公<br>司                                  | 佛山 | 合格    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 吉林省北亚防雷装置检测<br>咨询有限公司 | 甲级 | 佛山高明绿色德化有限公司                                       | 佛山 | 合格    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 38. |                       |    | 佛山市南海南华金属宝石工<br>艺有限公司                              | 佛山 | 合格    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                       |    | 佛山市南海区丹灶镇南沙经<br>济联合社                               | 佛山 | 合格    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                       |    | 佛山市南海南华金属保湿工<br>艺有限公司                              | 佛山 | 合格    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                       | 甲级 | 惠州机场扩容扩建工程国内<br>货运站                                | 惠州 | 合格    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                       |    | 保利达江湾南岸 9号楼项目                                      | 惠州 | 严重不合格 | 1. 安全措施与意识不足; 2. 检测仪器操作不规范; 3. 综合结论不能反映检测结果。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 39. | 河北德创检测服务有限公司          |    | 新力东园 3 栋                                           | 惠州 | 严重不合格 | 1. 有两个检测员与上一年报告不对<br>应; 2. 安全措施与意识不足; 3. 检<br>测仪器操作不规范; 4. 综合结论不<br>能反映检测结果。                                                                                                                                                                                                    |
|     |                       |    | 惠州亿纬锂能股份有限公司<br>(锂锰生产车间、员工宿舍、<br>锅炉房、危化品仓库、设备<br>房 | 惠州 | 严重不合格 | 1. 原始记录留有空白; 2. 有一、二、三类建筑物,但报告第三页防雷类别只写了一类; 3. 锅炉房示意图未标高。                                                                                                                                                                                                                       |
| 40. | 绍兴防雷安全检测有限公<br>司      | 甲级 | 石碁敬老院——公寓 C1/C2                                    | 广州 | 严重不合格 | 1. 现场检测员仅两人,与上次人员<br>均不对应; 2. 数据记录及修约不正<br>确,接闪杆材料无法溯源; 3. 检测<br>示意图差异较大。                                                                                                                                                                                                       |
|     |                       | 甲级 | 东江(汝湖段)国考断面水<br>质自动检测站                             | 惠州 | 合格    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41. | 江苏华云防雷检测有限公<br>司      |    | 欣旺达惠州新能源有限公司<br>(仓库 23#B)                          | 惠州 | 合格    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                       |    | 澳宝物业高层 6 号楼                                        | 惠州 | 严重不   | 主要存在问题;                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                 | T  | 1                      |         | 1     |                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------|----|------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 |    |                        |         | 合格    | 1. 使用的检测仪器未在检定有效期                                                                                                                                                                                  |
|     |                                 |    |                        |         |       | 内; 2. 检测仪器操作不符合规程要                                                                                                                                                                                 |
|     |                                 |    |                        |         |       | 求; 3. 综合结论不能客观反映检测<br>结果; 4. 与上年报告数据相差较大。                                                                                                                                                          |
|     |                                 |    |                        |         |       | 1. 使用的检测仪器未在检定有效期                                                                                                                                                                                  |
|     |                                 |    |                        |         |       | 1. 使用的检测仪器木件位定有效期<br>  内; 2. 检测仪器操作不符合规程要                                                                                                                                                          |
|     |                                 |    |                        |         |       | 求; 3. 现场检测安全意识不足; 4.                                                                                                                                                                               |
|     |                                 |    | <br>  华润燃气加气站          | 惠州      | 严重不   | 水; 5. 现场位例女主息以不足; 4.   检测项目不完整; 5. 原始记录与现                                                                                                                                                          |
|     |                                 |    | 1 11.13/W ANH ASH      | /E//I   | 合格    | 场不相符; 6. 综合结论不能客观反                                                                                                                                                                                 |
|     |                                 |    |                        |         |       | 映检测结果: 7. 与上一年报告相差                                                                                                                                                                                 |
|     |                                 |    |                        |         |       | 较大。                                                                                                                                                                                                |
|     |                                 |    | 中海油佛山新能源有限公司           | 佛山      | 合格    |                                                                                                                                                                                                    |
| 42. | 黑龙江省龙天防雷科技有<br>限公司              | 甲级 | 中山市东朋化工有限公司            | 中山      | 严重不合格 | 1. 现场检测安全措施不到位; 2. 检测项目不完整; 3. 原始记录数据与报告不一致。                                                                                                                                                       |
|     |                                 |    | 容桂城西小学办公楼              | 佛山      | 合格    |                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                 |    | 佛山市高明区职业技术学校           | 佛山      | 合格    |                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                 |    | 中油碧辟石油有限公司广州<br>庆丰加油站  | 佛山      | 合格    |                                                                                                                                                                                                    |
|     | 本溪普天防雷检测有限公                     |    |                        |         |       | 1. 本地现场检测员与原检测报告所                                                                                                                                                                                  |
| 43. | 平 <b>侯</b> 肯天防 苗 位 侧 有 限 公<br>司 | 甲级 | 保利(佛山)酒店有限公司           | 佛山      | 严重不合格 | 列检测员两人不对应; 2. 高空检测作业未着安全绳; 3. 检测配电房未用电笔确认电柜带电情况; 4. 检测配电房未穿着绝缘鞋,未带绝缘手                                                                                                                              |
|     |                                 |    |                        |         |       | 套; 5. 防雷分类不符合规范要求; 7. 检测报告无审核员、批准人签名。                                                                                                                                                              |
| 44. | 武汉天宏防雷检测中心发<br>展有限公司            | 甲级 | 中山市张家边企业集团有限<br>公司     | 中山      | 合格    |                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                 |    | 佛山市顺德区容桂万洋润滑<br>材料有限公司 | 佛山      | 合格    |                                                                                                                                                                                                    |
| 4 = | 吉林省宇泰安全技术服务                     | 甲级 | 容桂街道国土城建和水利局           | 佛山      | 合格    |                                                                                                                                                                                                    |
| 45. | 有限公司                            | 中级 | 佛山市顺德区顺行加油站            | 佛山      | 合格    |                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                 |    | 佛山市顺德区储备粮管理总           | 佛山      | 一般不   | 1. 检测现场与上一年报告相差较                                                                                                                                                                                   |
|     |                                 |    | 公司综合办公楼                | Nh TTI  | 合格    | 大。                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                 |    | 广东新宝电器股份有限公司           | 佛山      | 合格    |                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                 |    | 深圳市顺康食品有限公司食品加工园车间1    | 河源      | 合格    |                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                 |    | 刘凯峰骏景豪庭                | 河源      | 合格    |                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                 |    | 7.490年 4人小分尺           | 1 1 0/1 | ни    |                                                                                                                                                                                                    |
| 46. | 湖南新中天防雷检测中心有限公司                 | 甲级 | 佛山市顺德区立洋涂料实业有限公司       | 佛山      | 严重不合格 | 现场检测安全措施; 2. 检测前未与<br>企业进行安全告知; 3. 将皮卷尺、<br>记录本、游标卡尺等放置在女儿墙<br>上; 4. 储罐区现场无对应项目,但<br>在原 2018 年原始记录与检测报告上<br>均有记录; 5. 原始记录土壤电阻率<br>20. 24 Ω • m 与现场明显不符,现场<br>未见对土壤电阻率进行测试; 6. 检<br>测报告结论不明确,存在该被检项 |
|     |                                 |    |                        | 佛山      |       | 均有记录; 5. 原如<br>20. 24Ω•m 与现址<br>未见对土壤电阻                                                                                                                                                            |

|     |              |    |                                           |    |       | 易爆国家规范要求的误解;办公楼,<br>化验楼部分引下线间距超长未提出<br>整改。                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------|----|-------------------------------------------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |    | 深圳市罗沙工程开发有限公司                             | 深圳 | 合格    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47. | 科海工程检测有限公司   | 甲级 | 深圳市浩瀚盈实业有限公司                              | 深圳 | 一般不合格 | 1. 无会同被检测方对检测场所进行安全确认; 2. 无设置安全警示标志牌; 3. 无佩戴安全帽、检测手套、安全绳等; 4. 三极法测量地极布置未垂直地网、未查找零电位点; 5. 将文件夹、游标卡尺、锉刀等放置于女儿墙; 6. 等电位测试仪由施工单位在操作; 7、测试带电设备未用电笔试电、未戴绝缘手套; 8. 接闪带脱落、接闪杆高度不足 0.5 米等未提出整改意见; 9. 未对 SPD 接地电阻、引线连接长度等进行检测; 10. 两次报告合理性对照接地电阻、接闪杆高度偏离超过要求。 |
|     | 南阳市气象防雷装置检测  |    | 昌盛豪苑 2 号楼                                 | 湛江 | 合格    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48. | 中心           | 甲级 | 荣基财富广场 3 号商住楼<br>(含地下室)                   | 湛江 | 合格    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 49. | 湖北雷特防雷检测有限公司 | 乙级 | 胡美银住宅楼                                    | 江门 | 一般不合格 | 1. 现场检测没有穿安全鞋、没有戴手套; 2. 没有检测方案; 3. 布置接地极及后续检测过程中没有找零电位点,未用钳表测试引下线,未测SPD 接电线的接地电阻; 4. 检测报告与原始记录不一致,检测依据、仪器和天气情况不一致,签名不齐全,原始记录填写不完整,有多处留空; 5. 2018 年和现场考核时检测的接闪杆的直径偏差较大; 6. 2018 年的原始记录中接地电阻值为打印。                                                    |
|     |              |    | 惠阳经济开发区象岭小学 (教学楼、宿舍楼)                     | 惠州 | 合格    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |              | 甲级 | 中海油销售惠州有限责任公司江北加油站(加油棚、营业厅、油罐区)           | 惠州 | 合格    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50. | 江苏春雷检测有限公司   |    | 惠州睿置仓储有限公司(1号库、2号库、3号库、4号库、设备房、门卫、物业、垃圾房) | 惠州 | 合格    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |              |    | 惠州市长冠涂料有限公司<br>(调油房、仓库、新厂区调<br>油房、新厂区仓库   | 惠州 | 一般不合格 | 1. 原始记录涂改未签名,人员签名<br>不齐; 2. 电涌保护器中接地线规格<br>单位错误; 3. 综合结论不能客观反<br>映检测结果。                                                                                                                                                                            |
| 51. | 辽宁信达检测有限公司   | 甲级 | 金穗幼儿园                                     | 广州 | 一般不合格 | 主要存在问题: 1. 放线沟通不畅,放线后未固定,发生高空掉落的安全事故; 2. 接闪                                                                                                                                                                                                        |

|     |                  |      | 深圳市福田区建筑工务局                 | 深圳 | 合格    | 带材料规格与现场不符; 3. 报告综合结论不正确,未提出整改意见;<br>4. 两次检测中接闪带规格、接闪杆长度偏差较大。                                                      |
|-----|------------------|------|-----------------------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52. | 陕西华云防雷技术有限公<br>司 | 甲级   | 深圳市福田区沙头街道办事处               | 深圳 | 合格    |                                                                                                                    |
|     |                  |      | 广东顺德奇力特油化制造有<br>限公司         | 佛山 | 合格    |                                                                                                                    |
| 53. | 吉林华云气象科技有限公      | 甲级   | 佛山市名杰纺织有限公司                 | 佛山 | 合格    |                                                                                                                    |
| 00. | 司                | 1 50 | 广东美芝制冷设备有限公司                | 佛山 | 合格    |                                                                                                                    |
|     |                  |      | 广州长菱空调冷气机制造有<br>限公司         | 佛山 | 合格    |                                                                                                                    |
|     |                  |      | 广州市日本人学校小学部、<br>中学部、体育馆、配电房 | 广州 | 合格    |                                                                                                                    |
|     |                  |      | 广州绿十字制药新生产大楼                | 广州 | 合格    |                                                                                                                    |
| 54. | 南通气象科技有限公司       | 甲级   | 广州南国颐景老年公寓                  | 广州 | 严重不合格 | 1. 现场检测员与上次人员均不对应,其中两人为助检员; 2. 仪器设备较少,检测项目和检测要素不全; 3. 现场原始记录被删改,综合结论不正确,未提出整改意见; 4. 接闪带测量值与报告值不一致,检测示意图差异较大。       |
|     |                  |      | 长兴混凝土搅拌站                    | 广州 | 严重不合格 | 主要存在问题: 1. 现场检测员与上次人员均不对应; 2. 仪器设备较少,检测项目和检测要素不全; 3. 现场原始记录被删改,综合结论不正确,未提出整改意见; 4. 办公楼天面两次检测示意图差异较大。               |
| 55. | 宁夏中科天际防雷检测有限公司   | 乙级   | 深圳市卡森机电技术有限公司               | 深圳 | 一般不合格 | 1. 检测报告原始记录没有对防雷类别进行判断; 2. 检测员栏仅有两人签名; 3. 仪器设备仅有一台接地电阻测试仪; 4. 原始记录无仪器、标准栏; 5. 无检测示意图; 6. 报告检测仪器、检测依据、接地装置在原始记录无表明。 |
| 56. | 辽宁军科防雷技术有限公<br>司 | 甲级   | 佛山市顺德区北滘镇林头小<br>学           | 佛山 | 合格    |                                                                                                                    |

广东省气象防灾减灾协会

2019年11月10日印发