

惠州市气象局

惠气函〔2022〕88号

惠州市气象局关于2022年重点单位气象灾害防御专项执法检查工作情况的通报

各县、区气象局，各气象灾害防御重点单位：

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要论述，落实市委、市政府以及省气象局关于安全生产的工作部署，按照《2022年广东省重点单位气象灾害防御专项执法检查工作方案》（粤气〔2022〕24号）及《惠州市安全生产大检查实施方案》（惠安〔2022〕7号）工作安排，进一步做好我市气象安全风险管控工作，提升重点单位防御气象灾害能力和水平，我局联合市应急管理局、市住建局和市交通运输局在易燃易爆、有毒有害等危险物品场所、重大建设项目、交通运输单位等气象灾害防御重点单位开展气象灾害防御专项执法检查。现将有关情况通报如下。

一、检查行动组织实施情况

7月4日，市气象、应急、住建、交通局联合印发《惠州2022年重点单位气象灾害防御专项执法检查工作方案》（惠气〔2022〕12号），加强行动组织，细化行动流程，明确检查内容和责任分工。

7月下旬至8月上旬，全市各县（区）有关单位按工作方案对本辖区重点单位气象灾害防御情况开展执法检查。本次检查行

动共抽查重点单位 57 家（其中易燃易爆、有毒有害等危险物品场所 22 家，建设项目 17 项，交通运输单位 12 家，其他项目（场所）6 家）。检查出动 171 人次，发现 42 家单位存在隐患问题 90 项，已全部下达整改意见，责令限期整改。截至 11 月 24 日，36 家单位已完成问题隐患整改，整改完成率 88%。

二、发现的主要问题

（一）气象灾害防御工作制度不完善。部分单位未建立气象安全风险隐患点具体信息台账；部分单位气象灾害防御应急预案流于形式，存在引用预警信号错误、未按预警信号等级设定响应级别、未按易受影响气象灾害种类编制专项预案等问题。

（二）气象灾害应急演练与知识培训制度未落实。部分单位未按要求每年开展气象灾害应急演练；部分单位未定期对员工进行气象灾害防御知识培训。

（三）气象灾害防御定期排查、隐患排查制度落实不到位。部分单位气象灾害隐患排查及整改未形成台账，或台账记录信息不完整；部分单位未整理归纳气象安全风险隐患具体信息台账。

（四）雷电灾害防御措施落实不到位。部分交通运输单位未落实雷电防护装置定期检测制度；大部分在建项目未委托第三方检测单位对雷电防护装置隐蔽工程进行跟踪检测，或跟踪检测材料不符合要求；部分在建项目未对工地板房等临时建筑及塔吊等高耸设施的雷电防护装置进行巡检维护。

三、下一步工作建议

（一）落实责任，厉行整改。各单位要认真学习习近平总书记有关安全生产工作的重要论述和对气象工作的重要指示精神，充分认识做好重点单位气象灾害防御工作的重要性。按照省政府第 254 号令严格落实重点单位气象灾害防御主体责任，切实做好重点单位气象安全防范工作，确保我市气象安全形势总体稳定。我局将进一步落实重点单位气象灾害防御安全主体责任、部门监管责任和属地管理责任。对检查发现的问题移交当地行业主管部门督促重点单位整改，安排专人及时对检查过程中发现的安全隐患进行跟踪，强化日常监管频次，加大执法监管力度，督促重点单位逐项逐条落实整改措施，限期完成整改任务，闭环管理。重点单位未按时整改的，按规定挂牌督办或上报当地安委办协调推动解决。

（二）加强指导，完善体系。各级气象部门进一步加强对辖区重点单位的帮助、指导，协助相关重点单位健全气象灾害防御制度和责任体系，改善气象防灾措施，提高重点单位气象应急处置能力。一是指导各重点单位完善各项气象相关规章制度和台账；二是督促重点单位定期完成应急演练，将气象灾害防御相关内容纳入重点单位员工培训计划；三是督促重点单位做好雷电灾害防御工作，落实已投入使用的防雷设施定期检测制度，监督在建项目及时委托有资质的检测单位开展隐蔽工程跟踪检测，并做好隐蔽工程检测材料。

（三）协调联动，共同监管。以此次联合检查为契机，不断

加强职能部门间沟通联系、密切协作的机制、畅通信息共享渠道，进一步明确安全监管责任，及时掌握辖区重点单位气象灾害防御管理情况和应急措施落实情况，联合开展监督执法行动。

附件: 2022年惠州市重点单位气象灾害防御专项执法检查情况
表



抄送：省局法规处、市应急管理局、市住建局、市交通运输局。

附件

2022年惠州市重点单位气象灾害防御专项执法检查情况表

2022年惠州市重点单位气象灾害防御专项执法检查中，共检查57家单位，其中易燃易爆、有毒有害等危险物品场22家，建设项目17项，交通运输单位12家，其他项目（场所）6家。共发现42家单位存在隐患。截至11月24日，其中37家单位的隐患已经整改完毕，整改完成率88%。

序号	单位名称	隐患问题	处置意见	是否整改完毕	备注
1	惠州市火车站	1、未将气象灾害防御知识纳入员工培训内容； 2、应完善雷电防护装置第三方检测材料。	责令限期整改	已整改	
2	惠州市汽车运输集团有限公司客运分公司 (惠州汽车客运站)	1、未将气象灾害防御知识纳入员工培训内容； 2、应完善气象灾害风险隐患排查记录及台账； 3、应完善雷电防护装置第三方检测材料。	责令限期整改	已整改	
3	广东电白建设集团有限公司(自在城花园 25-27、36栋及地下室项目)	1、气象灾害防御应急预案中所列预警信号与现行规定不符； 2、未见工地临时建构筑物雷电防护装置巡检记录； 3、未见在建工程防雷装置隐蔽工程跟踪检测材料。	责令限期整改	已整改	
4	广东铭濠润建工有限公司(锦昇铭座大厦 项目)	1、未见工地临时建构筑物雷电防护装置巡检记录； 2、未见在建工程防雷装置隐蔽	责令限期整改	已整改	

		工程跟踪检测材料。			
5	中国五冶集团有限公司（中韩（惠州）产业园起步区集中配套项目三期）	1、未见工地临时建构物雷电防护装置巡检记录； 2、未见在建工程防雷装置隐蔽工程跟踪检测材料。	责令限期整改	已整改	
6	国能（惠州）热电有限责任公司	本次检查未发现问题。	---	---	
7	惠州泽华石化仓储码头有限公司	1、未见气象灾害风险点与危险源具体部位台账。	责令限期整改	已整改	
8	惠州市安惠民爆联合有限公司马安仓库	1、气象灾害防御应急预案未建立依据预警信号启动不同等级响应的机制； 2、未见气象灾害风险点与危险源具体部位台账； 3、第三方防雷检测报告无防雷检测报告登记二维码标识。	责令限期整改	已整改	
9	广东万弘建设工程有限公司（惠州安东五金塑胶电子有限公司厂房）	1、未完善制度、信息运行； 2、未完善防雷装置检测。	责令限期整改	已整改	
10	广东大湾区建设工程有限公司（正和东泰惠州智能制造生产建设项目）	1、未完善制度、演练、培训； 2、未完善防雷装置检测。	责令限期整改	已整改	
11	深圳潮汕建设集团有限公司（怡富万发展·龙溪园区二期厂区1、6、7厂房）	1、未完善相关台账整理； 2、未完善防雷装置检测。	责令限期整改	已整改	
12	广州市明辉建设工程有限公司（罗浮山十里方圆二期）	1、未完善相关台账整理； 2、未完善防雷装置检测。	责令限期整改	已整改	
13	茂名市茂南建安集团有限公司（平安中医健康产业园二期）	1、未完善制度、信息运行； 2、未完善防雷装置检测。	责令限期整改	已整改	

14	惠州市富景建设工程有限公司（慕朗克智能家具一期）	未完善雷电防御检测。	责令限期整改	已整改	
15	惠州市安惠民爆联合有限公司博罗分公司	未完善相关制度、演练、培训等台账资料。	责令限期整改	已整改	
16	博罗县圣亚达化工实业有限公司	防雷检测报告无二维码标识。	责令限期整改	已整改	
17	惠州市四维化工有限公司	未完善相关制度、演练、培训等台账资料。	责令限期整改	已整改	
18	中海油销售惠州有限公司体育大道油站	未完善相关制度、演练、培训等台账资料。	责令限期整改	已整改	
19	中石化销售股份有限公司广东惠州博罗城北加油站	1、未完善气象防御工作制度； 2、未完善应急预案、演练台账； 3、防雷检测报告无二维码标识。	责令限期整改	已整改	
20	惠州市汽车运输集团有限公司博罗县城中心客运站	1、未完善气象防御工作制度； 2、未应急预案、演练；	责令限期整改	已整改	
21	博罗县宏兴码头发展有限公司	1、未完善气象防御工作制度； 2、未开展应急预案、演练； 3、部分建筑物未开展定期检测。	责令限期整改	已整改	
22	惠东县巽寮海湾加油站	未开展气象灾害应急演练。	责令改正	已整改	
23	名尚花园	未开展气象灾害应急演练。	责令改正	已整改	
24	碧桂园臻山府	无隐蔽工程防雷装置检测记录。	责令改正	已整改	

25	惠东县人民医院	1、气象灾害防御工作制度建设不全面； 2、投入使用的防雷设施未做好年检工作； 3、未开展气象灾害防御知识培训； 4、未开展气象灾害应急演练； 5、未做好定期巡查记录、隐患排查、整改情况记录。	责令限期整改	否	请抓紧落实整改闭环
26	惠东县技工学校	投入使用的防雷设施未做好年检工作。	责令限期整改	已整改	
27	檀悦豪生酒店	1、未开展气象灾害应急演练； 2、未开展气象灾害防御知识培训； 3、投入使用的防雷设施未做好年检工作。	责令限期整改	否	请抓紧落实整改闭环
28	黄埠华成客运站有限公司	1、气象灾害防御工作制度建设不全面； 2、投入使用的防雷设施未做好年检工作； 3、未开展气象灾害防御知识培训； 4、未开展气象灾害应急演练； 5、未做好定期巡查记录、隐患排查、整改情况记录。	责令限期整改	已整改	
29	惠科农业生态发展有限公司	1、气象灾害防御工作制度建设不全面； 2、投入使用的防雷设施未做好年检工作； 3、未开展气象灾害防御知识培	责令限期整改	否	请抓紧落实整改闭环

		训; 4、未开展气象灾害应急演练; 5、未做好定期巡查记录、隐患排查、整改情况记录。			
30	中国移动惠东分公司	本次检查未发现问题。	---	---	
31	惠州广惠东延线高速公路有限公司	本次检查未发现问题。	---	---	
32	中油碧辟石油惠东电厂加油站	本次检查未发现问题。	---	---	
33	惠东县日用杂品公司	本次检查未发现问题。	---	---	
34	惠州市光华投资有限公司	本次检查未发现问题。	---	---	
35	惠州市惠阳华隆工业气体有限公司	1、无防震应急预案; 2、未开展气象灾害应急演练。	责令限期整改	已整改	
36	惠州市惠阳汽车客运总站有限公司	1、气象灾害应急预案不完善; 2、未开展气象灾害应急演练; 3、无落实防雷定期检测制度。	责令限期整改	已整改	
37	美家化工(惠州)有限公司	1、气象灾害应急预案须修改完善; 2、未开展气象灾害应急演练; 3、预警信息接收和运行未存档; 4、构筑物(储罐亭)未履行报建手续,应拆除。	责令限期整改	已整改	
38	恒昌涂料(惠阳)有限公司	未开展气象灾害应急演练。	责令限期整改	已整改	

39	深圳市钜凯电子材料有限公司惠阳分公司	1、未明确气象灾害防御责任人、气象灾害应急管理人； 2、气象灾害隐患排查不够详细。	责令限期整改	已整改	
40	惠州市利而安化工有限公司	未明确气象灾害防御责任人、气象灾害应急管理人。	责令限期整改	已整改	
41	惠州市永盛辉实业有限公司	1、气象灾害应急预案须修改完善； 2、未开展气象灾害隐患排查； 3、未开展气象灾害应急演练； 4、车间高于屋面排气管不应与静电汇流排连接，须整改。	责令限期整改	已整改	
42	惠阳中山中学	1、气象灾害应急预案须修改完善； 2、未明确气象灾害防御责任人、气象灾害应急管理人； 3、未开展气象灾害应急演练和人员培训；无隐患排查记录。	责令限期整改	否	请抓紧落实整改闭环
43	广州工程总承包集团有限公司（惠州美库实业有限公司食品冷链供应链加工中心项目）	1、气象灾害应急预案须修改完善（暴雨预警信号部分）； 2、防雷隐蔽工程记录至少需2人以上人员签名。	责令限期整改	已整改	
44	广东鹤城建设工程有限公司（平潭马斯葛志豪厂区）	1、气象灾害应急预案须修改完善（暴雨、雷电预警信号部分）； 2、防雷隐蔽工程记录至少需2人以上人员签名。	责令限期整改	已整改	
45	中建二局有限公司（力合良景新制造厂房项目）	1、气象灾害应急预案须修改完善（暴雨、雷电预警信号部分）； 2、现场无防雷隐蔽工程记录。	责令限期整改	已整改	

46	龙门县富庆实业有限公司	防雷隐蔽工程未落实	责令限期整改	已整改	
47	百年厨具不锈钢五金制品厂	防雷隐蔽工程未落实	责令限期整改	已整改	
48	新宝盈商用厨房设备基地建设项目	防雷隐蔽工程未落实	责令限期整改	否	请抓紧落实整改闭环
49	中海油海龙加油站	本次检查未发现问题。	---	---	
50	塘厦加油站	本次检查未发现问题。	---	---	
51	中石化龙城加油站	本次检查未发现问题。	---	---	
52	中石油新城东加油站	本次检查未发现问题。	---	---	
53	中油白沙加油站	本次检查未发现问题。	---	---	
54	中石化西林加油站	本次检查未发现问题。	---	---	
55	惠州市信民运输有限公司	本次检查未发现问题。	---	---	
56	惠州市汽车运输集团有限公司龙门分公司	本次检查未发现问题。	---	---	
57	中交第二公路工程局有限公司龙门县龙门大桥新建工程项目经理部	本次检查未发现问题。	---	---	