

# 2016年广东省雷电灾害实例汇编

广东省防雷减灾管理中心  
广东省气象公共安全技术支持中心

编印

二〇一七年一月



# 编委会成员

主 编：邹建军

副主编：黄敏辉 彭黎明

编 辑：范伟建 庄燕洵



# 目 录

2016 年全省雷灾情况总结 .....	1
2016 年全省雷电活动月分布图 .....	3
2016 年全省雷电活动时分布图 .....	3
2016 年各地市雷灾事故总数分布图 .....	4
2016 年各地市雷灾空间分布图 .....	4
2016 年各地市雷电灾情数据统计表 .....	5
广州市.....	6
深圳市.....	10
珠海市.....	11
汕头市.....	12
佛山市.....	13
韶关市.....	16
湛江市.....	20
肇庆市.....	23
江门市.....	25
茂名市.....	27
惠州市.....	28
梅州市.....	30
汕尾市.....	33
河源市.....	35
阳江市.....	36
清远市.....	37
东莞市.....	41
中山市.....	46
潮州市.....	47
揭阳市.....	48
云浮市.....	51



## 2016 年全省雷灾情况总结

2016 年，认真贯彻落实中央、国务院关于加强公共安全体系建设部署，以《广东省气象灾害防御条例》宣贯实施为契机，推动防雷安全责任落实，形成了政府主导、部门联动、社会参与的防雷减灾新格局，有效地减轻了雷电灾害影响。

据统计，2016 年共发生雷电灾害及次生灾害 406 宗（较 2015 年减少 22.5%），其中，重大以上雷灾 1 宗。全年因雷灾伤亡 23 人（较 2015 年减少 23%），其中，死亡 12 人。2016 年，我省防雷减灾实现了雷灾数、人员死亡数双下降。

2016 年，我省具有雷电活动趋多、雷电灾害分布广、影响大特点。2016 年全省平均闪电密度为 22.92 次/(平方公里·年)，其中广州高达 50.34 次/(平方公里·年)。雷灾发生地区主要集中在珠江三角洲及粤北地区。从行业影响看：电力行业影响最大，共发生雷灾 100 宗；其次是通信行业，发生雷灾 24 宗；旅游景区雷灾呈上升趋势。

2016 年，我省雷电灾害防御主要存在以下方面短板：一是个别企业防雷安全意识淡薄，部分企业存在较多的防雷减灾安全生产隐患；二是农村是雷灾人员伤亡易发区，2016 年农村因雷击死亡 11 人、受伤 11 人，占全省总数的 95.65%；三是重直击雷防护、轻感


应雷防护现象较为突出,2016年由于未安装 SPD 避雷器(浪涌保护器)导致通信电子电器设备受雷击入侵受损 303 起(占总数的 74.63%),直接经济损失大;四是旅游景区雷灾呈多发趋势,旅游景区防雷安全措施不齐导致的雷击人员伤亡事故时有发生。

防雷减灾工作是安全生产工作的重要内容,雷电灾害涉及面广,社会影响大,遍及社会生活的各个方面。下来要围绕防灾减灾救灾“三个转变”,加大雷电灾害防护能力投入,加强雷电灾害风险识别和隐患排查,提升雷电灾害风险预警水平,提高防雷安全意识和避险技能,最大限度减少雷电灾害损失和人员伤亡。


广东省防雷减灾管理中心

2017年1月22日







2016 年全省雷电活动月分布图



2016 年全省雷电活动时分布图



2016年各地市雷灾事故总数分布图



2016年各地市雷灾空间分布图

### 2016年各地市雷电灾情数据统计表

地区	雷电灾害事故													主要行业雷电灾害事故							
	项目	雷灾事故起数	农村雷灾事故起数	火灾或爆炸事故起数	雷击人身伤亡事故				建(构)筑受损	办公电子电器设备受损		家用电子电器设备受损		直接经济损失	间接经济损失	电力行业	石化行业	通信行业	交通行业	金融行业	学校
					总数(人)	农村(人)	总数(人)	农村(人)		起	起	件	起								
广州	44	6	0	3	0	0	4	4	1	19	67	4	14	379.06	269	8	3	0	0	0	3
深圳	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	85	0	0	13.5	0	0	0	0	2	0	1
珠海	6	1	0	0	0	0	0	0	1	4	55	1	3	9.8	0	0	1	0	0	0	1
汕头	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	20	0	0	1	0	0	0
佛山	35	2	0	0	0	0	0	0	0	28	87	6	7	57.71	3	0	2	0	0	1	0
韶关	53	9	0	1	0	0	1	1	6	40	349	7	63	179.51	213.66	32	1	0	0	0	0
湛江	13	9	0	3	9	9	3	3	1	8	98	3	14	138.75	247.1	0	1	0	0	0	3
肇庆	13	1	0	0	0	0	0	0	1	12	142	0	0	21.68	1	0	0	0	1	0	2
江门	22	3	0	0	0	0	0	0	0	19	106	3	6	56.75	10	4	1	0	0	0	2
茂名	6	2	0	0	0	0	0	0	3	3	16	5	35	36.95	31.49	0	0	0	0	0	0
惠州	16	3	0	0	0	0	0	0	2	10	128	6	62	35.48	31.48	0	0	0	0	0	1
梅州	25	1	0	0	0	0	0	0	1	24	48	1	6	59.02	39	7	0	13	0	0	0
汕尾	15	1	0	1	1	1	0	0	0	14	67	0	0	26.2	10	1	0	9	0	0	0
河源	5	3	0	1	1	1	1	1	1	3	24	2	170	14.6	2.3	0	0	0	0	0	0
阳江	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0.13	1	0	0	0	0	0	0
清远	45	1	1	0	0	0	0	0	1	42	121	2	4	250.62	175.99	19	0	0	2	0	0
东莞	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	55	0	197.73	395.46	7	0	0	0	0	0
中山	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	8	24	0	1	0	0	0	0
潮州	1	0	0	1	0	0	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
揭阳	30	24	0	2	0	0	2	2	1	8	72	1	0	83.9	0	15	1	1	4	1	0
云浮	13	3	0	0	0	0	0	0	3	5	57	0	0	19.43	1.94	7	0	0	0	0	0
总计	406	69	1	12	11	11	12	11	33	303	1526	96	384	1594.82	1476.42	100	11	24	9	2	13

## 广州市

1. 4月4日13时左右,位于从化区江埔街环市东路355号的广州新江浦加油站有限公司发生雷击,损坏加油机主板2块、打印机1台、监控摄像头1个。直接经济损失2万元。
2. 4月13日5时45分,位于广州市番禺区市桥的沙墟二幼儿园遭受雷击,损坏7支摄像机、1台复印机、3个网络交换机、1台打印机。直接经济损失2万元。
3. 4月13日,位于广州市番禺区大学城凤茂街15号的星汇文翰小区遭受雷击,损坏1套门禁系统。直接经济损失1.7万元。
4. 4月13日18时30分,位于广州市花都区炭步镇的花都供电局炭步供电所遭受雷击,损坏1台10kV开关。直接损失6.3万元,间接损失7.5万元。
5. 4月15日8时22分,位于广州市花都区狮岭镇东边村的花都供电局狮岭供电所遭受雷击,损坏1台乐同F22南洲分#5杆柱上开关。直接损失6.5万元,间接损失8万元。
6. 4月23日,位于从化区街口街河滨北路河滨花园的朱某家遭雷击,击坏电视机1台。直接经济损失0.1万元。
7. 5月5日15时30分,位于从化区良口镇御泉大道351号的广州市文轩苑会议服务中心发生雷击,损坏电梯电路主板2块、空调3台、网络交换机3台、监控摄像头22个。直接经济损失5万元。
8. 5月5日15时45分,位于增城区中新镇莲塘村的毛某垣改建民舍发生雷击,事故共造成1名24岁四川籍男子苏某和1名42岁广西籍男子廖某共2人死亡。直接经济损失40万元,间接经济损失200万元。
9. 5月5日17时55分,位于从化区江埔街从樟路3号的广州天马摩托车有限公司发生雷击,损坏监控摄像头7个、电脑主机4部、网络交换机1台。直接经济损失0.2万元。
10. 5月6日17时20分,位于广州市花都区花山镇平东村8队的北京新千年丰瑞农作物科技开发有限公司遭受雷击,损坏1个电箱。直接损失2万元,间接损失1万元。
11. 5月29日12时左右,位于从化区江埔街环市东路168号的广州从化凯旋官饮食有限公司发生雷击,损坏万能断路器2台。直接经济损失0.3万元。
12. 5月29日14时29分,位于广东省广州市海珠区广州市海珠区石榴岗路12号的广州

市海珠区新村干休所遭雷击，损坏 8 台监控室显示屏、2 台电脑、1 部总电源箱，住宅区的 1 台电梯、1 台泵房发电机、2 台电脑、3 台电视、3 台电话。直接经济损失 25 万元。

13. 6 月 3 日 18 时 15 分，位于从化区街口街北高速收费站的广州广从高速公路有限公司发生雷击，损坏全自动发卡机 1 台、称重设备 5 套、费额显示器 2 台、工控机 2 台、车控器 2 台、票据打印机 2 台、车检器 2 台、广场照明灯 18 套、空气开关 2 个、监控摄像机 35 台、电话机 2 部。直接经济损失 14.3 万元。
14. 6 月 4 日，位于广州市番禺区钟村街的祈福新邨半山幼儿园遭受雷击，损坏 1 台监控摄像机。直接经济损失约 0.1 万元。
15. 6 月 5 日 15 时，位于广州市花都区赤坭镇剑岭村的花都供电局赤坭供电所遭受雷击，损坏 1 台环网柜。直接损失 4 万元，间接损失 8 万元。
16. 6 月 6 日，广州市番禺区莲花山亚洲国际游艇城余泽生游艇遭受雷击，损坏 1 台电视、1 套音响、1 台空调、1 台发动机、1 套 GPS、1 套对讲机。直接经济损失约 40 万元。
17. 6 月 12 日 16 时 30 分，位于从化区江埔街环市东路 168 号的广州从化凯旋宫饮食有限公司发生雷击，损坏消防监控设备 1 台、出道口发卡器 1 台。直接经济损失 1.4 万元。
18. 6 月 12 日 18 时，广州市番禺区祈福新邨学校遭受雷击，损坏 4 个光纤收发器、1 台消防主机和 1 条监控摄像头线路。直接经济损失 1.985 万元。
19. 6 月 12 日 18 时 20 分，何某晖，男，32 岁，从化区太平镇何家埔人，驾驶摩托车沿流溪河绿道由北向南行驶，行驶至 60 公里 100 米路段（太平镇水南村流溪河堤）时，车辆失控造成车辆受损，何某晖当场死亡的交通事故。经南方医科大学司法鉴定中心鉴定，何凌晖因遭受雷击而死亡。
20. 6 月 13 日，位于从化区良口镇米埔的从都国际企业有限公司发生雷击，损坏道闸主板 2 块。直接经济损失 0.6 万元。
21. 6 月 14 日 19 时，位于广州市花都区狮岭镇合成酒店的广州市花都路灯管理所遭受雷击，损坏 1 个路灯杆。直接损失 2 万元，间接损失 1 万元。
22. 6 月 15 日，位于从化区街口街西宁中路 17 号的从化康宁药房遭雷击，击坏电脑 3 台、监控摄像头 7 个。直接经济损失 0.8 万元。
23. 6 月 18 日 18 时，位于广州市花都区花东镇三凤村 2 队的花都供电局花东供电所遭受

雷击，损坏 1 个环网柜。直接损失 5 万元，间接损失 8 万元。

24. 6 月 21 日 16 时 30 分，位于广州市花都区平步大道万达城的山东海湾吊装工程股份有限公司遭受雷击，损坏 QUY400 履带吊电路板、电器元件。直接损失 5 万元，间接损失 8 万元。
25. 6 月 25 日 15 时，位于广州市花都区花东镇九龙湖的广州启胜物业有限公司遭受雷击，弱电系统损坏。直接损失 2 万元，间接损失 3 万元。
26. 6 月 26 日 14 时 30 分，位于广州市花都区赤坭镇黄沙塘村的花都供电局赤坭供电所遭受雷击，损坏 1 个变压器。直接损失 3 万元，间接损失 5 万元。
27. 6 月 28 日，位于从化区街口街新世纪广场境界豪庭的潘某家遭雷击，击坏电视机 1 台。直接经济损失 0.1 万元。
28. 6 月 28 日 12 时，位于广州市花都区花东镇的花都供电局花东供电所遭受雷击，SF6 开关损坏 1 台。直接损失 2.5 万元，间接损失 1 万元。
29. 6 月 30 日，位于从化区鳌头镇高平村的高平小学遭雷击，击坏电风扇 13 台、电脑主机 10 台、电视机 4 台、交换机 3 台、投影仪 4 台、印刷机 2 台。直接经济损失 0.8 万元。
30. 7 月 1 日，广州市白云区江高镇大田村一户民房遭受雷击，造成 1 个电灯泡损坏，一处墙面轻微受损。直接经济损失 0.03 万元。
31. 7 月 4 日，广东粤奥汽车销售服务有限公司遭受雷击，造成 2 套汽车电脑系统、1 个汽车车尾盖损坏。直接经济损失 15 万元。
32. 7 月 6 日，位于从化区江埔街环市东路 168 号的广州从化凯旋官娱乐有限公司遭雷击，击坏高压变压器 1 台。直接经济损失 18 万元。
33. 7 月 10 日 0 时 59 分，广州市南沙区小虎岛广州南沙振戎仓储有限公司遭雷击，雷达液位计 1 部损坏。直接经济损失 6 万元。雷电灾害原因是电子系统未做好防雷接地措施。
34. 7 月 10 日 1 时，广州市南沙区黄阁西路 2 号广州怡丰天然气有限公司遭雷击，地磅 1 个（5 个传感器部件）、显示器 1 个、USB 电源 1 个、摄像头 6 个损坏。直接经济损失 1 万元。雷电灾害原因是电子系统未做好防雷接地措施。
35. 7 月 10 日 4 时 22 分，广州市南沙区广生路 2 号名幸电子（广州南沙）有限公司遭雷击，激光打孔机部件损坏，生产线价值 4 万元电子产品报废。直接经济损失 0.5 万元，间接经济损失 4 万元。雷电灾害原因是电子系统未做好防雷接地措施。

36. 7月14日15时，位于广州市花都区狮岭镇长岗村的广州市桥新燃气有限公司遭受雷击，损坏电脑2台、摄像头6个、充装秤2台、漏气报警器1个。直接损失0.3万元，间接损失1万元。
37. 7月14日15时22分，位于广州市花都区花东镇联安村的花都供电局花东供电所遭受雷击，S11-M-200配变压器损坏1个。直接损失2.4万元，间接损失3万元。
38. 7月26日15时30分左右，广州市白云区钟落潭镇竹料龙塘村杨某在田间耕种时遭雷击，造成1人身亡。
39. 8月1日17时36分，广州市南沙区环市大道北9号广州港建滔国际石油化工码头有限公司遭雷击，损坏装车仪1台，上装型油静电保护器1台，5611通讯卡1块。直接经济损失6.95万元。雷电灾害原因是仪器信号线未做好屏蔽层接地连接。
40. 8月24日，广州市番禺区石楼镇沙南虎门二桥S3标工地周某峰的履带吊遭受雷击，造成1个履带吊U2控制器、1个力矩限制器、1个风速仪损坏，直接经济损失约5万元。
41. 9月11日10时36分，位于广州市花都区梯面镇梯面F22五联三队#13杆的花都供电局梯面供电所遭受雷击，损毁配变变压器一台损坏。直接经济损失4万元，间接经济损失5万元。
42. 9月12日，广州市番禺区桥南街陈涌村黄某楠房屋遭受雷击，造成1台电视损坏。直接经济损失约0.15万元。

另有其他单位年底汇总上报的雷灾：

1-12月，从化市广播电视台因雷击，损坏光发射机2台、光接收机67台、供电器80台、放大器63台、分支分配器206，直接经济损失12.8万元。

1-12月，从化供电局因雷击，损坏变压器19台、SF6开关3台、低压开关柜3台、10KV避雷器36只、电缆分支箱2台、雷击断线7次，直接经济损失114.6万元。

## 深圳市

1. 3月22日晚，深圳市罗湖区梧桐山顶梧桐山哨所遭雷击，值班室电源箱及线槽有火光窜出，值班室电源跳闸，且窗户玻璃有震动。雷灾原因为哨所附近发生地闪，雷击电磁脉冲沿线路侵入导致电源跳闸及火光窜出。
2. 4月12日中午12时30分至13时30分，宝安区观澜银星工业园富士施乐高科技(深圳)有限公司(银星工厂危化区域)遭雷击，损坏2台地磅和地磅内的数个工作模块，直接经济损失约1.2万元，无人员伤亡。雷灾原因为该厂区内的地磅无接地措施，信号线路屏蔽措施不完善，无防浪涌侵入保护，发生雷击时，闪电电磁感应产生脉冲沿信号金属线芯侵入造成工作模块损坏。
3. 5月10日15时，位于深圳市龙岗区平湖街道新厦大道11号的深圳市龙岗区平湖外国语学校遭雷击，损坏1台食堂监控电视，1台食堂监控主机交换机直接损失2万元，间接损失3-4万元。此次雷灾原因为线路屏蔽措施不符合规范要求造成的。
4. 6月13日11时左右，盐田港内盐田国际集装箱码头二期供水站遭雷击，损坏1个变频器，1个电源总开关，6个交流接触器，一批控制线路板，直接损失3万元，间接损失20万元。雷灾原因为电源和控制线路无屏蔽措施，电源SPD防雷性能差，雷击电磁脉冲沿线路侵入所致。
5. 7月9日23时45分，位于深圳市宝安区西乡街道西乡大道南端大铲湾港区集装箱码头的深圳大铲湾现代港口发展有限公司遭雷击，损坏1台电表，1台网络交换机，1台网络打印机，1台小票打印机，4部进出闸闸机，1个电脑网卡，1个手持终端充电器，直接经济损失2万元，无人员伤亡。雷灾原因为闸口办公室地处大铲湾码头，周围较为空旷，易遭受雷击，且防雷措施不完善，此次雷灾由闪电电涌侵入引起。
6. 10月24日14时左右，位于龙岗区平湖镇华南大道1号华南国际工业原料城(深圳)有限公司遭雷击，损坏36个室外监控摄像头损坏，15栋门禁相关板块击穿，4个手动报警按钮；9个消防栓按钮；2个消防室防雷模块；11台消防电话，直接损失5.3万元，间接损失9万元。此次灾害是因电源和控制线路无屏蔽措施，电源SPD防雷性能差，雷击电磁脉冲沿线路侵入所致。



## 珠海市

1. 3月23日22时10分,金湾区三灶镇中心村春园二经济合作社的村民活动中心遭雷击,损坏网络交换机1台、路由器1个及冰箱变压器1个。直接经济损失约0.2万元。
2. 4月4日16时10分,珠海市高新区金洲路珠海励致洋行办公家私有限公司的火灾自动报警系统、LNG气体泄露报警系统、视频监控系统遭受雷击,损坏火灾自动报警系统主板6块,电源巡检系统主板1块,视频监控摄像机15个。直接经济损失约6万元。
3. 4月13日8时30分,珠海市横琴新区中海石油(中国)有限公司深圳分公司的一根气体排放管遭受雷击,排放的可燃气体发生明火燃烧。直接经济损失约2万元。
4. 6月14日10时左右,斗门区斗门镇小濠涌小学宿舍楼遭雷击,宿舍楼东北角角落有混凝土块掉落,损坏网络交换机1台、路由器1个,大部分通信线路烧焦。直接经济损失约0.6万元。
5. 7月10日约1时40分,珠海市国家安全局的门禁系统、视频监控系统遭受雷击,损坏门禁系统主板9块,网络交换机1台,视频监控摄像枪18个,2号楼总配电箱跳闸。直接经济损失约1万元。
6. 8月15日约18时,珠海市气象局安放在东澳岛上东澳电厂内的一台进口雷达设备单元与一台UPS遭受雷击而损坏,其经济损失暂无法估算。

## 汕头市

1. 7月29日15时15分，广东省汕头市澄海莲下镇汕头市澄海区路路通混凝土有限公司遭雷击，造成0人身亡，0人受伤，击坏4台路由器、7台交换机、6台台式电脑、1台电视机、15个监控摄像头、1台地磅、3个显示器、4台监控系统硬盘录像机。直接经济损失6万元，间接经济损失20万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。

## 佛山市

1. 1月4日16时30分，佛山市顺德区容桂遭受雷击遭雷击。直接经济损失1万元。
2. 4月4日15时10分，佛山市顺德区大良康格斯遭雷击，防盗对射器。直接经济损失0.6万元。
3. 4月4日16时30分，佛山市顺德区容桂遭雷击。直接经济损失1万元。
4. 4月13日5时30分，佛山市顺德区陈村镇遭雷击。直接经济损失1万元。
5. 4月13日5时30分，佛山市顺德区陈村镇遭雷击，击坏1套电器设备。直接经济损失1万元。
6. 5月10日9时前后，北滘镇出现雷雨天气，江冠群家电遭雷击，损失1万元。
7. 5月10日15时，佛山市南海区丹灶镇佛山市南海区正宇金属材料有限公司遭雷击，击坏3卷闸门扇。直接经济损失1.93万元。雷灾原因是该厂未按规定安装防雷装置。
8. 5月29日14时30分，佛山市顺德区北滘喜威（佛山）液化石油气有限公司（北滘林头服务部）遭雷击，击坏1台打印机、1台电脑主机、1台MODEN。直接经济损失0.28万元。
9. 6月4日12时30分，佛山市顺德区大良街道大良新城区兴顺嘉信城市花园五期遭雷击，击坏16个监控摄像头。直接经济损失1万元。
10. 6月4日13时，佛山市顺德区勒流街道佛山市顺德区万里来大酒店有限公司遭雷击，击坏1台监控设备。直接经济损失1.3万元。
11. 6月5日5时30分，佛山市顺德区大良新城区兴顺路嘉信城市花园五期遭雷击，击坏1台UPS。直接经济损失1万元。
12. 6月5日8时，佛山市顺德区北滘镇广东威奇电工材料有限公司遭雷击，击坏1组漆包线。直接经济损失2万元。
13. 6月7日16时35分，佛山市南海区松岗镇龙头村南海穗港加油站遭雷击，击坏地磅传感器1台、电脑路由器1台、传真机主板1块。直接经济损失3万元，间接经济损失5万元。雷灾原因是该厂未按规定安装防雷装置。
14. 6月10日16时，佛山市南海区大沥镇盐步污水处理厂遭雷击，击坏2个摄像头。直接经济损失2万元。雷灾原因是该厂未按规定安装防雷装置。
15. 6月12日13时，佛山市顺德区大良街道广东金发策划管理有限公司遭雷击，击坏1台门禁。直接经济损失0.5万元。

16. 6月16日19时,佛山市顺德区均安镇佛山市顺德区海洋石油气有限公司遭雷击,击坏14台电器设备。直接经济损失1.8万元。
17. 6月24日17时30分,佛山市顺德区杏坛镇翔雄塑料经营部遭雷击,击坏1套变压器及其配套设备。直接经济损失2万元。
18. 6月26日12时30分,佛山市顺德区容桂王某成的住宅遭雷击,击坏1台家电。直接经济损失0.1万元。
19. 7月6日1时30分,佛山市顺德区杏坛镇佛山市越翼包装材料科技有限公司遭雷击,击坏1台变压器。直接经济损失1万元。
20. 7月6日3时30分,佛山市顺德区震德塑料机械有限公司遭雷击,击坏1个监控摄像头,直接经济损失0.25万元。
21. 7月9日22时,佛山市顺德区大良胡某旗的住宅遭雷击,击坏1台空调机、1台油烟机。直接经济损失0.5万元。
22. 7月9日22时30分,佛山市顺德区大良广东金发策划管理有限公司遭雷击,击坏1台对讲器。直接经济损失0.05万元。
23. 7月11日22时30分,三水区大塘镇油金大桥西侧佛山市三水北江实业有限公司遭雷击,烧毁厂区地磅区18个地磅传感器、2块接线板、2台称重显示仪,地磅传感器、接线板、称重显示仪均有烧焦情况,地磅不能正常工作。直接经济损失3万元。雷灾原因因为该公司地磅区设备未做好雷击电磁脉冲的防护,雷电波由电源线或信号线引入,产生高电位、强电流,从而损坏设备。
24. 7月14日14时30分,佛山市南海区松岗镇南国桃园内佛山市金陆物业有限公司遭雷击,击坏3支摄像枪、2块电脑主板。直接经济损失3万元。雷灾原因是该厂未按规定安装防雷装置。
25. 7月25日18时,佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业区佛山市南海威球金属制品有限公司遭雷击,击坏1台电脑、1台电视机、1台地磅、1台监控设备。直接经济损失1万元。雷灾原因是该厂未按规定安装防雷装置。
26. 7月28日16时30分,佛山市顺德区伦教镇广东长鹿环保独家农庄有限公司遭雷击,击坏1套机动游戏设备。直接经济损失5万元。
27. 8月21日12时10分,佛山市顺德区龙江镇祝某东家遭雷击,击坏1台电视机。直接经济损失0.3万元。
28. 8月27日10时26分,佛山市南海区里水镇广禾物流园内广东南海农村商业银行股份

有限公司遭雷击，击坏 1 支柜员机针孔摄像枪。直接经济损失 0.5 万元。雷灾原因是该厂未按规定安装防雷装置。

29. 9 月 7 日 14 时前后，容桂街道出现雷雨天气。容奇港集装箱码头监控设备受损，损失 0.9 万元。
30. 9 月 7 日 14 至 15 时，大良出现雷雨。嘉信城市花园三期电梯主板、变频器损坏，直接经济损失 1 万元。
31. 9 月 7 日 14 时至 15 时，大良出现雷雨天气。金发策划管理有限公司电梯主板损坏，直接经济 0.5 万元。
32. 9 月 8 日 19 时 10 分，佛山市顺德区容桂镇金华路十五巷 1 号遭雷击，直接经济损失 1.2 万元。
33. 9 月 8 日 19 时至 20 时，容桂有强雷雨，伴有雷暴。容桂街道办事处扁滘社区居民委员会兴滘北路 22 号黄某潮家，雷击导致屋顶和家电受损。
34. 9 月 9 日 15 时至 16 时，北滘镇有阵雨，并伴有雷暴。广东威奇电工材料有限公司设备短路，停电，经济损失 15 万元。
35. 9 月 9 日下午龙江镇出现雷雨天气。江冠群电器遭雷击，直接经济损失 1 万元。

## 韶关市

1. 3月20日19时20分，韶关市新丰县丰城街道新丰县人民医院遭雷击，击坏2台计算机。直接经济损失1万元，间接经济损失10万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
2. 3月20日20时10分，韶关市南雄主田下孔村泰龙电站遭雷击，击坏1个配电盘。直接经济损失2.5万元，间接经济损失3万元。雷电灾害原因是其他。
3. 3月30日21时，韶关市仁化狮井村扶其塘小组徐某勇家遭雷击，击坏2台设备。直接经济损失0.1万元。间接经济损失0.2万元。
4. 4月4日5时06分，韶关市始兴沈所镇石下村谭屋组谭某鸣家住宅楼遭雷击，击毁1个屋角，击坏2支日光灯。直接经济损失0.3万元。雷电灾害原因是未安装防雷措施。
5. 4月8日22时30分，韶关市新丰县马头镇黑豹建材防水（新丰）有限公司遭雷击，击坏1套监控设备、2支监控探头、1台KTV点歌器。直接经济损失1万元。雷电灾害原因是设备线路未做屏蔽接地处理。
6. 4月10日2时26分，韶关市南雄主田镇下孔村泰龙电站遭雷击，击坏1台变压器。直接经济损失0.8万元，间接经济损失0.36万元。
7. 4月15日0时07分，韶关市曲江白土镇界滩村遭雷击，击坏1台热水器、2条电线、8支日光灯。直接经济损失1万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
8. 4月17日5时10分，韶关市南雄主田镇二坪电站遭雷击，击坏1台变压器、1块配电盘仪表。直接经济损失2万元，间接经济损失2万元。
9. 4月17日5时15分，韶关市南雄澜河镇上洞坝电站遭雷击，击坏1个液位变送器。直接经济损失2.4万元，间接经济损失5万元。
10. 4月17日21时，韶关市仁化红山镇仁化县红山镇广播电视站遭雷击，击坏1台交换机、1台电视信号增强器、1台电源箱、1个光接收机、114信号放大器、1台光收器、光放大器。直接经济损失10万元，间接经济损失15万元。
11. 4月21日5时30分，韶关市南雄主田镇二坪电站遭雷击，击坏1个水位变送器。直接经济损失2万元，间接经济损失1万元。
12. 4月26日16时48分，韶关市翁源江尾镇富源生态园遭雷击，灾情发生时，受灾人员正在在单位上班中，击坏1台路由器、1个监控摄像头、1台升降机控制器、1个电灯。直接经济损失0.2万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
13. 5月3日14时，韶关市新丰马头镇大席禾石坑电站遭雷击，击坏1台500KW发电机

- 组。直接经济损失 3.5 万元，间接经济损失 5 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
14. 5 月 5 日 16 时 30 分，韶关市翁源江尾镇仙鹤仙北村吴某起、陈某浪私人住宅遭雷击，灾情发生时，受灾人员正在家避雨，击坏 2 台电视机、1 支摄像头、2 块电表、2 个开关电源、2 个插座。直接经济损失 0.8 万元。雷电灾害原因是未安装防雷措施。
  15. 5 月 6 日 12 时 30 分，韶关市乳源游溪镇烈村第五组造成 1 人身亡（吴某某：女，53 岁），0 人受伤，灾情发生时，受灾人员正在去农田看禾田水。直接经济损失 20 万元。雷电灾害原因是其他。
  16. 5 月 6 日 17 时 30 分，韶关市新丰梅坑镇长坪村新瑞电站遭雷击，击坏 1 台 1600KVA 变压器。直接经济损失 4.7 万元，间接经济损失 5 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
  17. 5 月 9 日 18 时，韶关市仁化董塘镇安岗村谭某源家遭雷击，击毁 1 个屋角。直接经济损失 0.1 万元，间接经济损失 0.2 万元。雷电灾害原因是未安装防雷措施。
  18. 5 月 21 日 1 时 30 分，韶关市南雄主田镇广东电网韶关南雄供电局遭雷击，击坏 84 件电视机、冰箱、电机等。直接经济损失 1.5 万元，间接经济损失 2 万元。
  19. 6 月 4 日 15 时 44 分，韶关市新丰梅坑镇浏坑电站遭雷击，击坏 1 只避雷器。直接经济损失 0.2 万元，间接经济损失 0.2 万元。雷电灾害原因是其他。
  20. 6 月 4 日 15 时 44 分，韶关市新丰梅坑镇蕉园电站遭雷击，击坏 3 台避雷器。直接经济损失 0.6 万元，间接经济损失 0.6 万元。雷电灾害原因是其他。
  21. 6 月 14 日 3 时 10 分，韶关市南雄主田镇广东电网韶关南雄供电局遭雷击，击坏 56 件电视机、冰箱、电机等。直接经济损失 1.1 万元，间接经济损失 1.8 万元。
  22. 6 月 14 日 17 时 30 分，韶关市南雄百顺镇浈江电业有限公司遭雷击，击坏 1 个水位变送器。直接经济损失 0.8 万元，间接经济损失 0.8 万元。
  23. 6 月 15 日下午，韶关市始兴太平镇兴平路始兴县广夏建筑工程有限公司遭雷击，击毁 1 个屋角。直接经济损失 0.05 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
  24. 6 月 16 日 1 时，韶关市南雄广东省广播电视网络股份有限公司韶关南雄分公司遭雷击，击坏 1 批有线电视网络设备。直接经济损失 17 万元，间接经济损失 19 万元。
  25. 6 月 16 日 3 时，韶关市仁化县城郊区锦江河旁边仁化县安顺达管道天然气有限公司（县城分站液化气站）遭雷击，击坏 1 个气站气体报警控制器。直接经济损失 2 万元，间接经济损失 3 万元。
  26. 6 月 16 日 16 时 15 分，韶关市南雄主田镇广东电网韶关南雄供电局遭雷击，击坏 86

件电视机、冰箱、电机等。直接经济损失 2 万元，间接经济损失 2.5 万元。

27. 6 月 16 日，韶关市乐昌乐城街道办事处西联村委何某平家遭雷击，灾情发生时，受灾人员正在关灯休息，击毁 2 个屋角、1 层民房墙体，击坏 1 台电视机、1 台电冰箱、4 台空调机、1 台洗衣机、12 副开关、1 台太阳能、1 台计算机、1 台油烟机、1 台太阳能热水器、1 台电磁炉、1 台电风扇、3 个窗户玻璃震碎。直接经济损失 4.1 万元。雷电灾害原因是未安装防雷措施。
28. 6 月 18 日 12 时 40 分，韶关市翁源龙仙镇翁源县气象局遭雷击，击坏 3 个监控摄像头、1 个隔离盒、1 台交换机、1 个变送器。直接经济损失 1.2 万元。雷电灾害原因是其他。
29. 6 月 22 日 19 时 30 分，韶关市翁源龙仙镇建设一路翁源县翁江房地产开发有限公司 A 栋遭雷击，击坏 1 部电梯。直接经济损失 0.8 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
30. 6 月 26 日 14 时 55 分，韶关市新丰回龙镇松山村松山电站遭雷击，击坏 1 台变压器。直接经济损失 3 万元，间接经济损失 3 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
31. 6 月 29 日 23 时 35 分，韶关市南雄澜河镇高桥电站遭雷击，击坏 1 台发电机。直接经济损失 0.81 万元，间接经济损失 1 万元。
32. 6 月 30 日 16 时 35 分，韶关市南雄澜河镇高桥电站遭雷击，击坏 1 台发电机。直接经济损失 2 万元，间接经济损失 2 万元。
33. 7 月 9 日 17 时，韶关市仁化新东大街 12-1 方某仁家遭雷击，击坏 1 批家电。直接经济损失 0.1 万元，间接经济损失 0.2 万元。
34. 7 月 9 日 18 时 10 分，韶关市南雄澜河镇小流坑电站遭雷击，击坏 1 台变压器。直接经济损失 3.5 万元，间接经济损失 3.5 万元。
35. 7 月 9 日 18 时 15 分，韶关市南雄澜河镇小流坑电站遭雷击，击坏 1 台变压器。直接经济损失 3.7 万元，间接经济损失 5 万元。
36. 7 月 12 日 18 时 25 分，韶关市南雄全安镇浈江电业遭雷击，击坏 1 块配电盘仪表、1 台变压器、1 套开关电源。直接经济损失 5 万元，间接经济损失 5 万元。
37. 7 月 12 日 18 时 35 分，韶关市南雄全安镇兰溪电站遭雷击，击坏 1 个电源开关、1 个电源线路。直接经济损失 2 万元，间接经济损失 3 万元。
38. 7 月 14 日 13 时 15 分，韶关市南雄帽子峰镇外溪村金利来电站遭雷击，击坏 1 台变压器。直接经济损失 2.5 万元，间接经济损失 1 万元。
39. 7 月 19 日 16 时 40 分，韶关市新丰沙田镇长引村长佛电站遭雷击，击坏 1 套配电盘。直接经济损失 1.5 万元，间接经济损失 1.5 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。



40. 7月30日17时25分，韶关市南雄南亩镇南方村文坑猪场遭雷击，击毁2间猪舍。直接经济损失0.35万元，间接经济损失1万元。
41. 7月31日23时30分，韶关市南雄江头小竹村委、长尾村委，供电局遭雷击，击坏1台变压器、21台家用电器。直接经济损失5万元，间接经济损失25万元。
42. 8月6日13时20分，韶关市南雄帽子峰镇外溪电站遭雷击，击坏1个真空开关。直接经济损失0.35万元，间接经济损失0.8万元。
43. 8月9日18时30分，韶关市翁源龙仙镇翁源县金湖商住大厦遭雷击，击坏1块电梯门主板，击坏6台电视机。直接经济损失0.5万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
44. 8月10日13时30分，韶关市南雄全安镇兰溪电站遭雷击，击坏2台变压器。直接经济损失7.6万元，间接经济损失9万元。
45. 8月10日13时55分，韶关市南雄水口镇河村村委，水口镇河平电站遭雷击，击坏1组发电机组。直接经济损失18万元，间接经济损失19万元。
46. 8月14日13时50分，韶关市南雄江头镇供电局遭雷击，击坏1台发电机。直接经济损失4万元，间接经济损失15万元。
47. 8月17日8时10分，韶关市南雄全安镇杨沥村，南雄供电局遭雷击，击坏10台电视机、5台电冰箱、7台电风扇。直接经济损失18万元，间接经济损失19万元。
48. 8月20日16时，韶关市南雄供电局全安供电站遭雷击，击坏3件电视机、冰箱、电机等。直接经济损失10万元，间接经济损失12万元。
49. 8月26日19时，韶关市南雄黄坑镇溪场村中门队遭雷击，击毁1个屋角、1台电视机、1台风扇、1台洗衣机、1台空调。直接经济损失2万元，间接经济损失3万元。
50. 9月1日22时15分，韶关市南雄帽子峰镇外溪电站遭雷击，击坏1个真空开关。直接经济损失0.35万元，间接经济损失0.5万元。
51. 9月10日13时51分，韶关市南雄广东省广播电视网络股份有限公司韶关南雄分公司遭雷击，击坏1批有线电视网络设备。直接经济损失1.5万元。间接经济损失2万元。
52. 10月23日8时30分，韶关市南雄百顺镇大河贤电站遭雷击，击坏1台发电机。直接经济损失3万元，间接经济损失2万元。
53. 11月19日20时30分，韶关市浈江区韶关碧桂园凤凰城水木春华二十二街6号楼张某家遭雷击，击坏1台电视机、2台路由器、1只避雷器、1台调制解调器(MODEN)、3支日光灯。直接经济损失2万元，间接经济损失2.5万元。

## 湛江市

1. 5月3日8时，韦某逢（广西大化瑶族自治县大化镇大调村人）与十几个广西籍劳务工在徐闻县曲界镇被菠萝果老板（黄某，徐闻县锦和镇后坑村人）雇用，到雷州市调风镇仕礼岭附近采摘菠萝，采摘现场有30多名劳务工。当天14时左右，天空下雨，响雷不断。一个响雷后，4名采摘工被雷击倒，其中1名采摘工无生命迹象，3名被击伤。4名伤亡人员立即被送往调风镇医院，伤者后转院到徐闻县人民医院救治，已无生命危险。雷电灾害事故造成1人死亡，3人受伤（死者：韦某逢，女，壮族，身份证：452731\*\*\*\*\*4869，伤者：韦某朝（广西籍）、沈某平（徐闻籍）、沈某新（徐闻籍））。直接经济损失35万元，间接经济损失60万元。雷电灾害原因是四周空旷开阔，无任何防雷保护措施。
2. 5月13日1时，湛江市吴川市海滨街道办吴川市海滨街道社区卫生服务中心遭雷击，造成2台配电系统电源保护器、1台电冰箱、1台交换机、3台台式电脑、16个监控摄像头、5台日光灯等损坏。直接经济损失6.31万元，间接经济损失15万元。雷电灾害原因是防雷装置不完善。
3. 6月8日13时40分，徐闻县君悦花园住宅小区附近出现强对流云，雷雨降临，14时30分左右，发生雷电灾害事故。徐闻县君悦花园住宅小区2个电梯电源盒，14个监控摄像头遭受感应雷击损坏。直接经济损失0.5万元，间接经济损失1万元。雷电灾害原因是防雷装置不完善。
4. 6月8日15时25分，廉江市石城镇军屯村建龙小学遭雷击，击坏2台路油器、6台风扇、12支彩色日夜两用监控枪。直接经济损失0.82万，间接经济损失8.2万。雷电灾害原因是防雷装置不完善。
5. 6月8日15时40分，廉江市新民镇塘底村小学遭雷击，击坏1个广播网、1块电表、1套开关电源。直接经济损失0.52万元，间接经济损失5.2万元。雷电灾害原因是防雷装置不完善。
6. 6月9日10时30分，廉江市横山镇铺洋村委遭雷击，击坏1台电冰箱、1台水泵、5支日光灯。直接经济损失0.3万元，间接经济损失3万元。雷电灾害原因是防雷装置不完善。
7. 6月10日17时左右，湛江市麻章区太平镇东岸村第五村民小组村民卢某二的儿子卢某丰在村边公共厕所出恭，出恭完后，因天空下小雨，站在厕所门口看手机，突然，天

空一个响雷，卢某丰被直击雷击倒，太阳穴被击穿，五窍出血，当场死亡。在厕所内另一名正在出恭的少年被击昏，厕所外南面 5m 距离的一位 65 岁村民（卢某孩，当时脚穿水鞋）和北面 5m 距离的一位女性村民（当时穿着雨衣）均全身触电麻木，暂时失忆。经当地医院现场检查，卢某丰已无生命迹象，3 名伤亡人员无生命危险，雷电灾害造成 1 死 3 伤（死者：卢某丰，男，身份证：440811\*\*\*\*\*0335，湛江市麻章区太平三中初三学生，伤者：卢某孩等）；公共厕所（长×宽×高=8.0×3.0×2.5m）顶东南角（厕所门口处）水泥板被雷击崩落二大块混凝土，最大块混凝土体积 30×15×10 左右。直接经济损失 36 万元，间接经济损失 61 万元。雷电灾害原因是防雷装置不完善。

8. 7 月 12 日，遂溪县西溪加油站遭雷击，南，击坏电脑主机 1 台。直接经济损失 0.4 万元，间接经济损失 1.4 万元。雷电灾害原因是电脑计算机电源未安装信号 SPD。
9. 7 月 31 日 12 时 15 分左右，雷州市乌石镇雷州盐场有限公司那澳工区第四组附近出现强对流云，雷雨降临，14 时 25 分，发生雷电灾害事故，造成 4 人伤亡。其中死亡 1 人，轻伤 3 人（死者：陈某云，女，壮族，50 岁、雷州市乌石镇那澳村，伤者：梁某华（女）、梁某（男）、梁某角（男））。直接经济损失 35 万元，间接经济损失 60 万元。雷电灾害事故因是盐场只在个别盐池区域安装独立避雷针，防雷安全保护未能全部覆盖。
10. 8 月 2 日 7 时 30 分，雷州市第一中学新校区遭雷击，损坏学校后门电动门控制器 1 台，泵房变频器 1 台，保安室灯管 1 个，水塔自动进水变频器 1 台。直接经济损失 3.0 万元，间接经济损失 8.0 万元。雷电灾害原因是防雷装置不完善。
11. 8 月 2 日 7 时 30 分，雷州市客路镇南山乙村东侧，雷州市客路镇展翔猪场，天空乌云密布，电闪雷鸣，猪场的母猪铁栅栏有球形闪电，击死 34 头母猪，造成直接损失 19 多万元，间接经济损失 25 万元。雷电灾害原因是防雷装置不完善。
12. 8 月 27 日，湛江市金丰糖业有限公司遭雷击，办公楼电脑电源 4 台、主机 4 台、USB 有线网卡 4 台、PCI 网卡 9 台、交换机 4 台、光纤收发器 2 台、电脑显示器 2 台遭受雷击损坏。直接经济损失 2 万元，间接经济损失 2 万元。雷电灾害原因是网线线路绑扎在接闪带上，不符合规范要求。
13. 9 月 10 日 22 时 10 分，徐闻县前山镇本坑村路口李某珠私人住宅附近出现强对流云，雷雨降临，22 时 30 分左右，发生雷电灾害事故。李某珠私人住宅中 1 台电视机、1 个收水泵、2 台电风扇、2 个电灯泡遭受感应雷击损坏，建筑物横梁灰沙脱落。直接经济损失 0.2 万元，间接经济损失 0.3 万元。雷电灾害事故原因是李某珠私人住宅楼未经气象部门进行防雷装置设计审核和竣工验收，只是安装了一套避雷带，综合防雷装置不

完善，低压电源进线端架空接入住宅楼并未安装适配的浪涌保护器。

## 肇庆市

1. 3月20日21时57分,封开县河儿口镇葛洲坝易普力股份有限公司广东封开分公司遭雷击,2只摄像枪损坏,一个摄像枪电源损坏,一个路由器损坏,造成直接经济损失0.08万元。
2. 3月21日9时30分,怀集县洽水镇丰叙村委会军洞自然村村民罗某秋住宅楼遭受雷击,击坏屋角一处,天花、外墙损坏,有线电视线路被击断,直接经济损失0.5万元。雷灾原因是该楼未按规定安装防雷装置。
3. 5月9日4时,肇庆市端州区创科食品科技(肇庆)有限公司遭受雷击,办公楼二楼信息机房内损坏1台计算机安全防火墙,直接经济损失约1万元。
4. 5月10日16时8分,怀集县恒基物业管理有限公司雅豪庭园小区遭受雷击,击坏17#、18#电梯设备(继电器板1块、门机板1块、驱动板2块)、监控中心设备(停车场服务器485传输器1个、停车场服务器主板1张)、出入口控制设备(控制机主板8张、调位器3个、道闸主板3张、道闸电机3个、门禁主板2张、主机电源1个),直接经济损失2.8万元。雷灾原因是该公司未按规定安装防感应雷措施。
5. 6月4日4时,肇庆市气象局雷达站遭受雷击,损坏1个交换机端口、1个UPS电源、1台电视、1个调制解调器,直接经济损失约1.5万元。
6. 6月8日,肇庆市端州区财政局遭受雷击,损坏1个电梯控制电路板、1个轮式拉闸电机电路板、1个机房交换机、1个监控显示屏,直接经济损失约0.9万元。
7. 6月16日,肇庆端州区星湖大酒店遭受雷击,损坏10个摄像头,直接经济损失约0.5万元,间接损失1万元。
8. 6月16日,端州区肇庆童星食品有限公司遭受雷击,损坏1台交换机、1个监控视频显示器,直接经济损失约1万元。
9. 6月29日17时20分,封开县南丰镇中心小学金明分教点遭雷击,1台电视损坏,1台电话损坏,2台电脑损坏,5台风扇损坏(其中吊扇2台,壁扇3台),造成直接经济损失0.9万元。
10. 7月2日10时15分,德庆县播植镇的广东长大公路工程有限公司搅拌站遭受雷击,雷击击坏一台地磅、一台显示器和一台打印机,直接经济损失6万元。雷灾原因为该搅拌站内供电线路没有做屏蔽,地磅没有做防雷接地。
11. 7月3日18时30分,封开县南丰镇中心小学且止分教点遭雷击,1台校园广播系统

主机损坏，5台摄像机损坏，4台风扇损坏，造成直接经济损失0.5万元。

12. 8月16日，肇庆市中青旅山水时尚酒店有限公司遭受雷击，损坏2台打印机安全防火墙，直接经济损失约1万元。

13. 11月21日14时48分，怀集县恒基物业管理有限公司雅豪庭园小区遭受雷击，击坏17#电梯设备（继电器板1块、门机板1块、驱动板1块、电梯主板1块）、监控中心设备（停车场服务器485传输器1个、集线器1个、岗亭电脑485传输器1个、停车场服务器主板1张、电梯半球摄像机3个、千兆光转电18个、供电电源10个、抢式摄像机13个）、出入口控制设备（控制机主板8张、道闸主板6张、控制机供电电源1个），直接经济损失5万元。雷灾原因是该公司未按规定安装防感应雷措施。

## 江门市

1. 1月8日14时20分，鹤山市鹤城镇建安夹板厂遭雷击，烧毁1台变压器，直接经济损失6.7万元。原因是防雷装置不全。
2. 3月19日16时，江门市开平市潭江西路45号开平市富洋制衣有限公司遭雷击，击坏一台变压器开关。直接经济损失3.5万。
3. 3月28日8时30分，江门市台山市白沙镇朗南铜锣地村台山市侨度温泉旅游度假有限公司遭雷击，二十几台电视机，一台电视信号放大器，数个无线网络信号发射器受损。直接经济损失3万元。雷电灾害原因是防感应雷措施不完善。
4. 4月10日0时15分，鹤山市沙坪街道越楼围排涝站遭雷击，烧毁1台变压器。直接经济损失5万元。原因是防雷装置不全。
5. 5月3日15时45分，鹤山市址山镇立发锻压五金厂站遭雷击，击坏3台电脑、5支摄像枪。直接经济损失0.4万元。原因是防感应雷装置不全。
6. 5月3日18时，江门市恩平市东成镇下绵湖村委会绵湖种猪场开平市温氏畜牧有限公司恩平分公司遭雷击，供电故障5处，设备受损3台。直接经济损失1万元。雷电灾害原因是防雷设施不完善。
7. 5月10日9时25分，鹤山雅图仕印刷有限公司遭雷击，击坏1套地磅系统。直接经济损失1万元。原因是防感应雷装置不全。
8. 5月12日0时，江门市恩平市东成中学宿舍楼东成中学遭雷击，女生宿舍三楼楼道处1组摄像枪被打坏，三层摄像枪电源线路严重烧坏。直接经济损失0.2万元。雷电灾害原因是装有的SPD年检不合格，防感应雷措施不完善。
9. 5月26日9时31分，江门市台山市大江镇沙浦中间村61-4蔡某某（私人住宅）遭雷击，击坏3台吊扇、1台电视机、部分开关。直接经济损失0.5万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
10. 6月4日9时52分，江门市台山市水步镇罗边村委会大龙坊村后山深圳市龙电门业科技有限公司台山分公司遭雷击，击坏地磅感应1台、监控摄像头多个、感应门禁多个。直接经济损失5万元，间接经济损失10万元。雷电灾害原因是防感应雷措施不完善。
11. 6月5日0时，江门市恩平市恩城福安东7号岑某某（私人住宅）遭雷击，雷击损坏电视机1台。直接经济损失0.25万元。雷电灾害原因是防感应雷措施不完善。
12. 6月5日0时，江门市开平市翠山湖新区环翠西路1号联新（开平）高性能纤维第二有

- 限公司遭雷击，击坏 2 台变压器。直接经济损失 5 万元。原因是防雷装置不全。
13. 6 月 8 日 16 时，江门市开平市东山墟东兴路 53 号开平市溪源加油站有限公司遭雷击，击坏 1 台油罐液位显示器。直接经济损失 2 万元。原因是防感应雷装置失效。
  14. 6 月 10 日 13 时 5 分，鹤山雅图仕印刷有限公司遭雷击，击坏 1 套地磅系统。直接经济损失 2.7 万元。原因是防感应雷装置不全。
  15. 6 月 12 日 17 时 25 分，鹤山市沙坪镇中东西中社村冯某某住宅遭雷击，击坏 1 套电子门禁系统。直接经济损失 0.2 万元。原因是防感应雷装置不全。
  16. 6 月 16 日 11 时，江门市鑫义隆家具有限公司遭雷击，击坏 1 套货梯系统。直接经济损失 3 万元。原因是防感应雷装置不全。
  17. 6 月 16 日 11 时，鹤山市桃源镇光大制伞厂遭雷击，击坏 1 台电脑、1 台监控主机。直接经济损失 0.6 万元。原因是防感应雷装置不全。
  18. 6 月 26 日 13 时 30 分，广东汇龙涂料有限公司遭雷击，击坏 3 台服务器、5 台路由器。直接经济损失 3 万元。原因是防感应雷装置不全。
  19. 6 月 26 日 16 时 11 分，江门市开平市水口镇沙冈工业园大道 134 号第一幢开平威技电器有限公司遭雷击，汽车电子控制部分已击坏。直接经济损失 3 万元。原因是防感应雷装置不全。
  20. 7 月 10 日 21 时 30 分，江门市恩平市南郊工业区仙笛工业园恩平市仙笛音响器材有限公司遭雷击，一批办公设备，包括电脑、打印机、交换机、监控机受损。直接经济损失 2 万元。雷电灾害原因是防感应雷设施不完善。
  21. 8 月 14 日 12 时 15 分，摩立斯洁具（鹤山）有限公司遭雷击，击坏 14 台监控设备、1 台空调、1 台电烤炉、1 台电风扇、1 套网络设备。直接经济损失 4.7 万元。原因是防感应雷装置不全。
  22. 9 月 3 日 18 时 45 分，江门市恩平市恩城街道办事处联合小学恩平市恩城街道办事处联合小学遭雷击，击坏 1 部电视机、1 台机顶盒、1 个路由器、1 部空调、1 个风扇、1 个漏电开关、2 个教学平台、3 台电脑、1 个电源稳压器、1 套广播系统校园网。直接经济损失 4 万元，原因是防感应雷装置不全。



## 茂名市

1. 4月9日10时10分，化州市丽岗镇朱砂村的罗某住宅楼遭雷击。雷击损坏1台电视机、1个电视放大器、1台洗衣机、1台电脑、1台电话机、3支日光灯、5个电灯泡、1个电视机顶。直接经济损失2.5万元，间接经济损失4.8万，无人员伤亡。雷灾原因是该住宅楼没有安装防雷装置。
2. 4月17日22时50分，信宜市东镇街道办的刘某全住宅遭雷击，灾情发生时，受灾人员正在休息。雷击中住宅楼天面屋角，损坏民房墙体。雷击损坏1台洗衣机、1台电冰箱、1台热水器。直接经济损失2.1万元，间接经济损失2.6万元，无人员伤亡。雷灾原因是该住宅楼没有安装防雷装置。
3. 7月7日12时10分，化州市石湾街道广东东南亚热带研究所内的茂名燕山岭绿湖酒店有限公司遭雷击，雷击损坏3台电视机、2台空调、1台程控交换机。直接经济损失2.5万元，间接经济损失3.5万元，无人员伤亡。
4. 7月31日15时8分，化州市丽岗镇国营丽岗林场遭雷击。雷击损坏2台电视机、2台电视路由器、2台监控设备。直接经济损失1.35万元，间接经济损失1.96万元，无人员伤亡。雷灾事故原因是防雷措施不完善。
5. 7月31日15时8分，化州市中垌镇那洪村合山组赖某坚住宅楼遭雷击。住宅楼屋面女儿墙西南角遭雷击损坏。直接经济损失0.5万元，间接经济损失0.63万元，无人员伤亡。该住宅楼没有安装防雷设施。
6. 8月14日20时50分，茂名市电白区登步边防派出所遭雷击。灾情发生时，民警正在值班室。雷击损坏1台洗衣机、3台电视机、3台空调、1个电视放大器。派出所楼顶天面旗杆被击断，屋面琉璃瓦被击碎。造成直接经济损失28万元，间接经济损失18万元，无人员伤亡。雷灾事故原因是防雷措施不完善。

## 惠州市

1. 3月9日12时40分，惠州市大亚湾区径东村丘某华住宅遭雷击，击损1栋民房，击坏5只电灯泡、一部分电源开关插座、1盏路灯、1套门禁系统。直接经济损失0.5万元。雷电灾害原因是未安装防雷措施。
2. 4月13日6时40分，惠州市大亚湾区惠州大亚湾华冠混凝土制品有限公司遭雷击，击坏1台交换机、1台监控主机、3台监控录像机、1套网络设备、1台打印机。直接经济损失2万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
3. 5月3日14时30分，惠州市惠东县惠东县白花镇惠东县百花中心小学遭雷击，击坏1台显示器、2套监控设备、2块网卡、2块电脑主板、8台电风扇、2台音响、2个交换机。直接经济损失2万元，间接经济损失2万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
4. 5月3日16时35分，惠州市惠东县惠东县大岭镇东进大道周志文遭雷击，击坏1台显示器、4支摄像头、1个电视机顶盒、1台计算机、1部电话机、2个广告牌彩灯、1台路由器、1台电视机、3支日光灯、1快电梯电脑主板。直接经济损失2万元，间接经济损失3万元。雷电灾害原因是该单位未按规定安装防雷装置。
5. 5月3日17时，惠州市惠东县惠东县稔山长排村惠东县稔山长排小学遭雷击，击坏1台电视机、6支监控探头、3台路由器、1台显示器、3台吊扇、1台设备。直接经济损失4.5万元，间接经济损失5.5万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
6. 5月6日15时，惠州市惠东县碧桂园十里银滩浅水湾遭雷击，击坏1台光猫、2台机顶盒、3台路由器、1台转换器。直接经济损失0.18万元，间接经济损失0.18万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
7. 5月7日22时23分，惠州市惠东县碧桂园十里银滩浅水湾三街15号遭雷击，击坏2台电视、1台电脑。直接经济损失0.5万元，间接经济损失0.5万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
8. 6月13日12时30分，惠州市惠东县多祝镇增光丰禾田惠州圣莲毛织实业有限公司遭雷击，击坏25支摄像头、4套监控设备、10台电脑主机、6个交换机。直接经济损失3.5万元，间接经济损失5万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
9. 6月14日12时，惠州市龙门县黄竹沥村黄竹沥村委会遭雷击，击毁1个屋角，击坏1台洗衣机、4个开关电源、1台冰箱、1台电风扇、4个灯、1个电力线路、1件空调。直接经济损失1万元，间接经济损失0.5万元。雷击灾害原因是未安装防雷设施。

10. 6月15日10时，惠州市龙门县白芒坑遭雷击，靠近山脚下的村民养猪场被雷击死大猪2条，电风扇20台。直接损失2万元，间接损失0.8万元。雷击灾害原因是未安装防雷设施。
11. 6月17日12时30分，惠阳区沙田镇政府大楼部分弱电设备遭受雷击。损坏13个监控摄像头、7个电源红外报警系统损坏；一楼消防主机损坏；二楼部分电源线被烧焦；五楼电梯间损坏2块主控制柜主板、2块继电器主板及部分电源开关损坏，还有一部分设备正在检修中，造成镇政府部分设备无法正常工作。直接经济损失约5万元。雷击原因是该政府大楼防直击雷装置未经当地防雷主管机构竣工验收就投入使用，弱电设备未做防雷电感应措施。
12. 6月17日12时30分，惠阳区沙田文化站弱电设备遭受雷击。损坏2台计算机、1部路由器、1部打印机，部分电话线被烧焦。直接经济损失约0.3万元。雷击原因是该文化站弱电设备未做防雷电感应措施。
13. 6月17日13时，惠州市惠东县大岭镇洪湖村惠东县泓源供水有限公司遭雷击，击坏1台整流模块、1台电源模块、1部流量计、4台监控探头。直接经济损失4.1万元，间接经济损失5万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
14. 7月6日5时30分，惠州市惠东县巽寮金海湾惠州金海湾喜来登度假酒店遭雷击，击坏1个水泵配电PLC系统。直接经济损失3万元，间接经济损失4.5万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
15. 7月7日16时，惠州市龙门县县城水贝遭雷击，击坏监控摄像头4个，风扇1台，监控控制器1台。直接损失3万元，间接损失1.5万元。雷击灾害原因是未安装防雷设施。
16. 7月30日14时40分，惠州市惠东县梁化镇文胜街梁化镇卫生院遭雷击，击坏1块电梯电脑主板。直接经济损失1.9万元，间接经济损失3万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。

## 梅州市

1. 3月8日12时40分，梅州市平远河头镇双溪村二层半住宅楼遭雷击，击毁3处天面瓷块、5米房间石膏装饰线受损、1处不锈钢，击坏1块电表、1台电子钟、1台空调外机受损、6台灯具。直接经济损失2万元。雷电灾害原因是未安装防雷措施。
2. 3月8日18时30分，梅州市中国铁塔股份有限公司梅州市分公司梅县南口镇太平寺基站遭雷击，损坏1台变压器。直接经济损失0.5万元，间接经济损失4万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
3. 3月21日，中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司蕉岭县文福镇黄竹坪基站遭雷击，损坏1台变压器、3只避雷器。直接经济损失0.44万元。
4. 3月21日，中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司蕉岭县文福镇坑头基站遭雷击，损坏3只避雷器、1台S11变压器、1个三相电表。直接经济损失0.6万元。
5. 4月10日14时50分，梅州市梅县区梅县雁南飞茶田有限公司遭雷击，击坏2台高压配电柜。直接经济损失0.3万元，间接经济损失5万元。雷电灾害原因是未安装防雷措施。
6. 6月3日18时，梅州市大埔县大东镇中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司富溪村基站遭雷击，击坏1台变压器。直接经济损失3万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
7. 6月4日15时15分，梅州市梅县程江镇横江中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司横江移动基站遭雷击，击坏1台变压器。直接经济损失0.5万元，间接经济损失5万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
8. 6月4日15时17分，梅州市梅县石坑镇中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司七珠基站遭雷击，击坏1台变压器。直接经济损失0.8万元，间接经济损失5万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
9. 6月14日2时，梅州市大埔百侯镇曲滩村大埔县水电发展有限责任公司曲滩水电站遭雷击，击坏1台发电机。直接经济损失3万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
10. 6月14日9时15分，梅州市梅县南口镇丰顺县机电安装公司遭雷击，击坏1段高速路10KV线路及设施。直接经济损失5万元，间接经济损失10万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
11. 6月18日18时，梅州市大埔县大东镇中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司富

- 溪村基站遭雷击，击坏 1 台变压器。直接经济损失 3 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
12. 6 月 18 日 18 时 10 分，梅州市梅县区雁洋镇中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司雁洋蕉坑基站遭雷击，击坏 1 台变压器。直接经济损失 0.8 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
  13. 7 月 1 日 17 时 20 分，梅州市梅县区丙村镇中国铁塔股份有限公司梅州市分公司丙村东溪基站遭雷击，击坏 1 台变压器。直接经济损失 0.8 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
  14. 7 月 4 日 14 时 20 分，梅州市中国铁塔股份有限公司梅州市分公司梅县南口镇太平寺基站遭雷击，损坏 1 台变压器。直接经济损失 0.5 万元，间接经济损失 4 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
  15. 7 月 6 日 14 时，梅州市大埔西河镇南桥村段上水电站遭雷击，击坏 3 只避雷器、3 台三相计费器、3 台三相电压仪。直接经济损失 1.5 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
  16. 7 月 6 日 14 时，梅州市大埔高陂镇陂村合溪大埔县水电发展有限责任公司高陂水电站遭雷击，击坏 1 台滤磁装置。直接经济损失 1.5 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
  17. 7 月 8 日，梅州市中国铁塔股份有限公司梅州市分公司梅江区长沙镇大密基站遭雷击，损坏 1 台变压器。直接经济损失 2.3 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
  18. 7 月 14 日，梅州市五华县益塘水库管理处遭雷击，击坏变压器 2 台。直接经济损失 0.88 万元。雷电灾害原因是雷暴。
  19. 7 月 14 日 14 时，梅州市大埔湖寮镇黎家坪大埔县埔城水电发展有限公司遭雷击，击坏 1 台发电机、1 个三相空气开关、1 个热过载保护器、1 个交流接触器。直接经济损失 0.5 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
  20. 7 月 18 日 10 时，梅州市大埔西河镇上黄沙大埔县水电发展有限责任公司西河水电站遭雷击，击坏 1 个油开关、1 个户外高压真空断路器。直接经济损失 3 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
  21. 7 月 31 日 20 时 18 分，梅州市梅县区雁洋镇梅县雁南飞茶田有限公司遭雷击，击坏 1 套消防系统。直接经济损失 3 万元，间接经济损失 6 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
  22. 8 月 1 日 14 时 45 分，梅州市梅县区松口镇中国移动通信集团广东有限公司梅州分公

司松口富坑基站遭雷击，击坏 1 台变压器。直接经济损失 0.8 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。

23. 8 月 1 日下午，梅州市大埔高陂镇古埗村中国铁塔股份有限公司梅州市分公司一通信线路遭雷击，击坏 1 台变压器、1 块电表、1 个跌落式开关。直接经济损失 3 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。

24. 8 月 8 日，梅州市五华益塘水库管理处遭雷击，击坏 1 台变压器。直接经济损失 0.63 万元。

25. 8 月 9 日 15 时，梅州市大埔湖寮镇黎家坪港湾黎家坪电站遭雷击，击坏 2 台发电机。直接经济损失 10 万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。

## 汕尾市

1. 3月25日3时26分，汕尾市陆丰市中国联合网络通信有限公司汕尾市分公司陆丰上坑基站遭雷击，变压器烧毁。直接经济损失1.5万元。
2. 3月25日4时28分，汕尾市海丰县中国联合网络通信有限公司汕尾市分公司海丰老龙坑基站遭雷击，变压器烧毁。直接经济损失1.5万元。
3. 4月11日23时30分，汕尾市城区东涌镇汕尾炜达行塑胶科技发展有限公司遭雷击，冲床电脑控制箱、自动门禁控制器和监控设备受损。直接经济损失1.3万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
4. 4月13日16时，汕尾市海丰县赤石镇秋塘村谭仔水引陂草埔1名村民在田间放牛遭雷击，伤1人，死4头牛。直接经济损失4万元，间接经济损失5万元。
5. 4月14日12时35分，汕尾市陆丰市东海镇金华花园陆丰市广益民物业有限公司遭雷击，击坏2个显示器、32个监控电源、3块电梯线路板。直接经济损失1万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
6. 5月30日15时20分，汕尾市海丰县中国联合网络通信有限公司汕尾市分公司海丰双圳基站遭雷击，变压器烧毁。直接经济损失1.5万元。
7. 6月11日15时32分，汕尾市城区中央储备粮惠州直属库汕尾分库遭雷击，红外线系统受损。直接经济损失2万元。
8. 6月14日6时，汕尾市陆丰市潭西镇中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司东山基站遭雷击，变压器烧毁。直接经济损失1.5万元。
9. 6月29日2时20分，汕尾市陆丰市碣石镇中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司碣石后埔基站遭雷击，变压器烧毁。直接经济损失1.5万元。
10. 7月10日16时3分，汕尾市城区东涌镇汕尾炜达行塑胶科技发展有限公司遭雷击，击坏2个显示器、13个监控摄像头。直接经济损失2万元，间接经济损失2.5万元。雷电灾害原因是防雷措施不完善。
11. 7月11日5时，汕尾市红海湾经济开发区广东红海湾发电有限公司遭雷击，10KV赤泵线722开关、#1补给水泵房变高压侧PT避雷器损坏，10KV赤泵线722开关过流跳闸，重合闸不成功。直接经济损失2.4万元，间接经济损失2.5万元。
12. 8月10日0时，汕尾市城区中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司南汾基站遭雷击，变压器烧毁。直接经济损失1.5万元。

13. 8月15日17时15分,陆丰市碣石镇中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司核电路基站遭雷击,变压器烧毁。直接经济损失1.5万元。
14. 8月24日23时30分,陆丰市内湖镇中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司西陂基站遭雷击,变压器烧毁。直接经济损失1.5万元。
15. 9月11日18时20分,陆丰市博美镇中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司店夏基站遭雷击,变压器烧毁。直接经济损失1.5万元。



## 河源市

1. 4月15日10时，连平县忠信镇新下村水沥尾吴某贤住宅遭雷击，击毁10平方米卫生间吊顶、1处楼面，造成1处天花窟窿，击坏3台电视、1台电脑主机、1台热水器、1台电冰箱，3只电灯泡、1个电视机顶盒、4个插座、1个不锈钢水箱、1批室内线路3块电表，震碎1个窗户玻璃。直接经济损失10万元。雷灾原因是建筑物未按规定安装防雷装置。
2. 5月29日16时，龙川县通衢县玳瑁村何某（男，17岁）、何某平（男，45岁）在田间耕种时遭雷击，何某死亡、何某平重伤。
3. 6月4日16时40分，源城区桂山风景区好汉顶河源雷达站遭雷击，击坏30米通讯光纤。直接经济损失0.1万元。雷灾原因是建筑物防雷措施不完善。
4. 8月4日17时15分，源城区沿江中路20号河源迎宾馆遭雷击，击毁4张控制机主板、3台路由器、12个监控探头、1块计算机主板、3台电脑网卡。直接经济损失3万元。雷灾原因是建筑物防雷措施不完善。
5. 8月26日17时15分，紫金县蓝塘镇建联村私人住宅遭雷击，击毁3台电脑、5台调制解调器（MODEN），120只电灯泡、15支监控探头、2台交换机。直接经济损失1.5万元，间接经济损失2.3万元。雷灾原因是建筑物防雷措施不完善。

## 阳江市

1. 6月10日10时，阳江市中央储备粮阳江直属库遭受雷击，击坏2台地磅传感器。直接经济损失0.13万元，间接经济损失1万元。

## 清远市

1. 2月1日1时20分，连州市三水乡右里村连州市新科建水电发展有限公司右里水电站遭雷击，烧毁1台变压器，造成发电站停工。直接经济损失4万元，间接经济损失5万元。
2. 3月20日0时，清远市清城区清新区太和镇工业大道南28号森叶（清新）纸业有限公司遭雷击，击坏1套在线监控系统。直接经济损失5万元。
3. 3月20日19时30分，连州市瑶安乡梅树冲村连州市瑶安富源水电发展有限公司遭雷击，烧毁1台发电机，造成发电站停工。直接经济损失2.5万元，间接经济损失3万元。
4. 3月23日5时20分，连州市三水乡右里村连州市新科建水电发展有限公司右里水电站遭雷击，烧毁1台变压器，造成发电站停工。直接经济损失2.5万元，间接经济损失5万元。
5. 4月4日18时，清远市清城区石角镇假日半岛遭雷击，击坏1台电视机，1台电脑，1台洗衣机。直接经济损失0.5万元。
6. 4月17日13时10分，连州市三水乡右里村连州市新科建水电发展有限公司右里水电站遭雷击，烧毁1台变压器，造成发电站停工。直接经济损失4万元，间接经济损失5万元。
7. 4月17日19时，阳山县秤架瑶族乡太平洞村阳山县十山坑水电站（普通合伙）江坑电站升压站遭雷击，击坏1组避雷器。直接经济损失0.72万元。雷灾原因是防雷设施年久失修。
8. 4月17日21时，清远市清城区石角镇建滔工业园清远忠信世纪玻纤有限公司遭雷击，电缆线路受损，110KV堤忠甲线29#塔绝缘子被击穿。直接经济损失30万元，间接经济损失30万元。
9. 4月25日16时，佛冈县石角镇吉田村广东通驿高速公路服务区有限公司佛冈服务区遭雷击，损坏办公室VPN防火墙和1台不间断电源UPS设备。直接经济损失0.8万元。雷灾原因是相关建（构）筑物防雷设施未经验收投入使用，且未落实定期检测制度。
10. 5月4日3时，清远市清城区横荷街道狮子湖高尔夫球渡假俱乐部遭雷击，击坏6个喷淋解码器。直接经济损失2.4万元。
11. 5月4日21时30分，清远市清城区高新技术开发区建设三路蒙牛乳制品清远有限责

- 任公司遭雷击，击坏 1 台电脑，损坏 1 吨半成品材料。直接经济损失 0.9 万元。
12. 5 月 6 日 11 时 32 分，连州市瑶安乡大营村委连州市瑶安大营水电站遭雷击，烧毁 1 台变压器，造成发电站停工。直接经济损失 1.8 万元，间接经济损失 3 万元。
  13. 5 月 6 日 18 时，佛冈县迳头镇大村村佛冈供电局迳头供电所遭雷击，损坏 1 个 10kv 迳头线#1 至#2 杆电缆的中间接头。直接经济损失 9 万元。
  14. 5 月 7 日 17 时 26 分，连州市龙坪镇广东华农温氏畜牧股份有限公司连州分公司遭雷击，烧毁风机 2 台、风扇 24 台。直接经济损失 0.7 万元。
  15. 5 月 8 日 15 时，英德市黎溪镇京广线 K2173+510-K2173+800 下行左侧泥石流沟谷处理（铁路沿线水土流失监测与预警）设备遭受雷击，击坏 3 个监控数据采集器，造成该路段的监测与预警设备无法使用。直接经济损失 5 万元，间接经济损失 20 万元。雷灾原因是未对监控弱电系统完善防感应雷措施。
  16. 5 月 27 日 10 时，清远市清城区石角镇美林湖温泉大酒店遭雷击，击坏 1 套户外监控摄像头系统设备。直接经济损失 2.6 万元。
  17. 6 月 3 日 3 时，清远市清城区横荷街道狮子湖高尔夫球渡假俱乐部遭雷击，击坏 1 批监控系统。直接经济损失 9 万元。
  18. 6 月 3 日 11 时 26 分，连州市大路边镇山塘华润新能源（连州）风能有限公司遭雷击，损坏风机 A01、A03、B12、C17 叶片，造成风机停工。直接经济损失 18 万元，间接经济损失 20 万元。
  19. 6 月 3 日 18 时 25 分，阳山县杨梅镇长滩岭清远市银益水电实业有限公司金龙电站遭雷击，击坏 1 台变压器。直接经济损失 4.35 万元，间接经济损失 39 万元。雷灾原因是防雷设施年久失修。
  20. 6 月 3 日 20 时，佛冈县石角镇黄文园佛冈供电局石角供电所遭雷击，损坏 1 个 10kv 龙凤线气象局公用电缆分接箱。直接经济损失 18 万元。
  21. 6 月 4 日 4 时 31 分，连州市龙坪镇松柏大围猪场广东华农温氏畜牧股份有限公司连州分公司遭雷击，烧毁塑胶栏面 18 栏。直接经济损失 3.6 万元。
  22. 6 月 14 日 10 时 23 分，清远市清新区三坑镇布坑村委会温矿泉度假区清远清新温矿泉旅游度假区有限公司遭雷击，击坏 2 个电视放大器，3 个电脑电源。直接经济损失 0.26 万元。
  23. 6 月 14 日 14 时 16 分，连州市星子镇清江周联村连州市清江大冲小水电站遭雷击，烧毁 1 台发电机，造成发电站停工。直接经济损失 3 万元，间接经济损失 4 万元。

24. 6月15日3时，清远市清城区横荷街道狮子湖高尔夫球渡假俱乐部遭雷击，击坏1块电梯通信电路板。直接经济损失0.7万元。
25. 6月15日23时08分，连州市西岸镇连州市西岸供电所遭雷击，烧毁1台家用电器。直接经济损失0.3万元。
26. 6月16日2时30分，英德市英红镇英德市恒荣行皮革有限责任公司遭雷击，击坏5台打印机、2张电脑网卡、1张电脑主板、10个监控数据采集器，造成该公司办公和监控系统无法正常使用。直接经济损失1万元，间接经济损失5万元。雷灾原因是该厂未按规定安装防雷装置。
27. 6月18日20时32分，连州市三水乡新八村委会小东口村连州市三水冷大坑电站遭雷击，烧毁电站（升压站）上网高压计量箱，造成发电站停工。直接经济损失3.8万元，间接经济损失4.5万元。
28. 6月18日22时，佛冈县石角镇冯某东家遭雷击，损坏1台电脑主机。直接经济损失0.1万元。
29. 6月29日19时，佛冈县迳头镇烟岭社坪工业区内佛冈盈泰纺织品染整有限公司遭雷击，损坏1个配电箱。直接经济损失0.5万元。雷灾原因是该厂未按规定安装防雷装置。
30. 7月2日3时，清远市清城区横荷街道青山村委清远市顺丰混凝土有限公司遭雷击，击坏1台地磅、1个摄像头、1台电脑。直接经济损失1.2万元。
31. 7月2日5时10分，清远市清城区小市丽清花园清远市尚美创意策划传播有限公司遭雷击，击坏4个广告牌。直接经济损失18万元。
32. 7月4日1时58分，连州市三水乡右里村连州市新科建水电发展有限公司右里水电站遭雷击，烧毁1台变压器，造成发电站停工。直接经济损失10万元，间接经济损失8万元。
33. 7月8日19时30分，佛冈县石角镇建设路1号佛冈县建滔实业有限公司遭受雷击，系统电网供电线路出现波动故障，电网出现瞬间停电两次。直接经济损失10万元。
34. 7月10日3时，清远市清城区民营科技园内A-1区清远市联升空气液化有限公司遭雷击，击坏3台换热器。直接经济损失25万元。
35. 7月21日1时12分，连州市龙坪镇青石管理区耙子岗村清远温氏种猪科技有限公司遭雷击，烧毁1台变压器、1个配电柜总开关。直接经济损失11.5万元，间接经济损失5万元。
36. 7月21日19时，阳山县阳城镇水口破撑村广东电网清远阳山供电局遭雷击，击坏1

台变压器。直接经济损失 0.49 万元，间接经济损失 0.49 万元。雷灾原因是防雷设施年久失修。

37. 7 月 27 日 19 时 20 分，连南县寨岗镇龙马电站遭雷击，击坏 1 台计费箱。直接经济损失 2 万元。
38. 7 月 31 日 18 时，清远市清城区清新区太平镇石桐村委会桐油坪村徐海清家遭雷击，击毁 1 间猪棚。直接经济损失 3 万元。
39. 8 月 12 日 16 时 11 分，连州市保安镇新塘工业园内连州市凯恩斯纳米材料有限公司遭雷击，烧毁 1 台高压电房进线柜互感器。直接经济损失 3.9 万元，间接经济损失 5 万元。
40. 8 月 27 日 21 时 25 分，连南县播水坑一级电站遭雷击，击坏 1 台变压器。直接经济损失 3.3 万元。
41. 9 月 1 日 18 时，清远市清城区环城二路拉尾岗 142 号清远市百骏工贸有限公司遭雷击，击坏 1 批配电设备。直接经济损失 1.2 万元。
42. 9 月 2 日 2 时 41 分，连州市星子镇潭岭担杆冲连州市星子镇潭岭龙潭水电站遭雷击，烧毁 1 个多油开关，造成发电站停工。直接经济损失 8 万元，间接经济损失 6 万元。
43. 9 月 4 日 17 时 12 分，连州市三水乡右里村连州市新科建水电发展有限公司右里水电站遭雷击，烧毁 1 台变压器，造成发电站停工。直接经济损失 10 万元，间接经济损失 8 万元。
44. 9 月 11 日 22 时，佛冈县汤塘镇佛冈供电局汤塘供电所遭雷击，损坏 1 台 10kv 黄四线上黎台区变压器。直接经济损失约 5 万元。
45. 9 月 21 日 19 时，佛冈县汤塘镇佛冈供电局汤塘供电所遭雷击，损坏 1 台变压器。直接经济损失 3 万元。

## 东莞市

1. 4月4日15时45分, 东莞市大岭山镇杨屋社区东莞市大岭山供电分局遭雷击造成电缆分支箱一台、电缆50米损坏。直接经济损失20万元, 间接经济损失40万元。
2. 4月4日15时45分, 东莞市南城区宏图社区广东中信物业服务有限公司遭雷击造成电梯(客梯)R1板1块、外召板3块、P1板1块、消防设备1台损坏。直接经济损失8万元, 间接经济损失16万元。
3. 4月4日15时50分, 东莞市沙田镇西大坦社区东莞市虎门港集装箱港务有限公司遭雷击造成岸桥网关2个损坏。直接经济损失2.5万元, 间接经济损失5万元。
4. 4月4日16时15分, 东莞市东城区广东中信物业服务有限公司遭雷击造成监控摄像机30台、硬盘录像机2台、消防探头1000个、消防电话主机1台、门禁机5台、对讲机3台损坏。直接经济损失5万元, 间接经济损失10万元。
5. 4月9日8时5分, 东莞市塘厦镇塘新社区广东三正集团有限公司遭雷击造成1块消防主机开关板、1块电源盒、1块显示屏损坏。直接经济损失0.59万元, 间接经济损失1.18万元。
6. 4月12日12时30分, 东莞市大岭山镇龙江社区东莞市大岭山供电分局遭雷击造成电缆分支箱1台损坏, 低压柜1套损坏。直接经济损失18万元, 间接经济损失36万元。
7. 4月13日5时55分, 东莞市莞城天宝工业区东莞市水长流花园酒店有限公司遭雷击造成4个监控摄像头、1台电梯、5台电脑、5件音响、5套扩音器损坏。直接经济损失9万元, 间接经济损失18万元。
8. 4月13日6时, 东莞市大岭山镇连平社区东莞市大岭山供电分局遭雷击造成变压器1台、柱上开关1台损坏。直接经济损失12万元, 间接经济损失24万元。
9. 4月13日6时, 东莞市长安镇莲花山社区东莞长安今宇高尔夫球场俱乐部有限公司遭雷击造成1块消防控制器回路板损坏。直接经济损失0.29万元, 间接经济损失0.58万元。
10. 4月13日6时, 东莞市东城东泰社区广东中信物业服务有限公司遭雷击造成3台门禁、3台摄像道闸损坏。直接经济损失2.5万元, 间接经济损失5万元。
11. 4月13日6时5分, 东莞市大朗镇美景西路1888号迈科工业园东莞市迈科科技有限公司遭雷击造成空调交流接触器3个损坏。直接经济损失0.5万元, 间接经济损失1万元。

12. 4月13日6时10分, 东莞市寮步镇华南工业区东莞海益机械配件有限公司遭雷击造成松下电话交换机1套损坏。直接经济损失3.492万元, 间接经济损失6.984万元。
13. 4月13日6时20分, 东莞市黄江镇裕元工业区精成科技电子(东莞)有限公司遭雷击造成电磁阀1个, 吸嘴20个损坏。直接经济损失0.75万元, 间接经济损失1.5万元。
14. 4月18日4时10分, 东莞市东城东泰社区广东中信物业服务有限公司遭雷击造成1部电梯损坏。直接经济损失1.8万元, 间接经济损失3.6万元。
15. 4月18日7时25分, 东莞市大朗镇长塘社区东莞市大朗长塘股份经济联合社遭雷击造成10台电视机损坏。直接经济损失0.5万元, 间接经济损失1万元。
16. 4月24日13时, 东莞市大朗镇犀牛陂社区东莞市大朗镇犀牛陂村遭雷击造成电脑1台, 电视1台, 空调1台, 冰箱1台损坏。直接经济损失0.2万元, 间接经济损失0.4万元。
17. 4月24日15时, 东莞市塘厦镇四村社区东莞市塘厦三正半山酒店有限公司遭雷击造成3套监控系统损坏。直接经济损失3万元, 间接经济损失6万元。
18. 5月3日14时40分, 东莞市黄江镇裕元工业区精成科技电子(东莞)有限公司遭雷击造成7个吸嘴、1台报警器、4台电脑主机、2台显示器、3台扫描仪损坏。直接经济损失5万元, 间接经济损失10万元。
19. 5月3日14时40分, 东莞市大朗镇黄草朗社区何嘉瑜家遭雷击造成1台电视机损坏。直接经济损失0.2万元, 间接经济损失0.4万元。
20. 5月3日14时40分, 东莞市黄江镇裕元工业区东莞裕泰鞋材有限公司遭雷击造成2台电脑、2个电源、1个硬盘、2个网卡、2台指纹机、2台显示器、3台交换机、1台电视机、1个电饭锅、1对光纤收发器、1台监控、12个摄像头损坏。直接经济损失1.5万元, 间接经济损失3万元。
21. 5月10日4时, 东莞市沙田镇中心区中国农业银行股份有限公司东莞沙田支行遭雷击造成1个电箱、40米电缆损坏。直接经济损失12.11万元, 间接经济损失24.22万元。
22. 6月4日13时20分, 东莞市大朗镇宝陂社区中广核动力燃气有限公司遭雷击造成1台地磅、1台电子门禁、1台电视信号增强器、5个监控摄像头、2台交换机、10个电源插座损坏。直接经济损失1.7万元, 间接经济损失3.4万元。
23. 6月4日13时40分, 东莞市黄江镇裕元工业区精成科技电子(东莞)有限公司遭雷



- 击造成 1 台火灾联动报警器损坏。直接经济损失 3 万元，间接经济损失 6 万元。
24. 6 月 4 日 13 时 50 分，东莞市南城三元里社区东莞南城供电分局遭雷击造成 1 台电缆分接箱、30 米电缆损坏。直接损失 10 万元，间接经济损失 20 万元。
  25. 6 月 5 日 3 时 50 分，东莞市常平镇袁山贝社区东莞宝信汽车销售服务有限公司遭雷击造成 10 个监控、1 台交换机、1 台监控显示器、1 台转换器、2 台切换器、1 台路由器、2 台电视、1 台大门道闸损坏。直接经济损失 1.75 万元，间接经济损失 3.5 万元。
  26. 6 月 14 日 12 时 25 分，东莞市东城东泰社区广东中信物业服务有限公司遭雷击造成 1 部电梯、1 台消防系统主机损坏。直接经济损失 2.5 万元，间接经济损失 5 万元。
  27. 6 月 14 日 12 时 30 分，东莞市南城区兰溪谷社区广东中信物业服务有限公司遭雷击造成 1 台消防设备损坏。直接经济损失 3 万元，间接经济损失 6 万元。
  28. 6 月 14 日 12 时 40 分，东莞市松山湖北部工业区东莞市喜悦酒店有限公司遭雷击造成 1 套电话系统、1 台电脑损坏。直接经济损失 1.46 万元，间接经济损失 2.92 万元。
  29. 6 月 16 日 20 时 10 分，东莞市大岭山镇杨屋社区大岭山供电分局遭雷击造成 1 台空调、1 台电脑、1 台录像机、1 台电视机、1 个电饭煲、9 台风扇损坏。直接经济损失 2 万元，间接经济损失 4 万元。
  30. 6 月 17 日 6 时 40 分，东莞市东坑镇初坑社区东莞东坑富诺电子制品厂遭雷击造成 1 套程控电话主机损坏。直接经济损失 11 万元，间接经济损失 22 万元。
  31. 6 月 25 日 16 时 30 分，东莞市塘厦镇科苑城社区东莞鸿翔无纺布有限公司遭雷击造成 6 个摄像头、1 台显示器、1 台电视机、2 台交换机、1 台转换器损坏。直接经济损失 0.6 万元，间接经济损失 1.2 万元。
  32. 6 月 25 日 16 时 30 分，东莞市樟木头镇石新社区东莞市樟木头三正半山酒店有限公司遭雷击造成 5 套监控系统损坏。直接经济损失 2 万元，间接经济损失 4 万元。
  33. 6 月 26 日 13 时 50 分，东莞市黄江镇黄牛埔社区广东太阳神集团有限公司遭雷击造成 3 台交换机、16 个摄像头、1 台显示器、2 张监控采集卡、5 张电话交换机内外线板损坏。直接经济损失 1.4 万元，间接经济损失 2.8 万元。
  34. 6 月 26 日 16 时 40 分，东莞市塘厦镇四村社区孙某权家遭雷击造成 1 角房屋损坏。直接经济损失 0.48 万元，间接经济损失 0.96 万元。
  35. 6 月 27 日 16 时，东莞市大朗镇犀牛坡社区东莞大朗镇犀牛坡村村委遭雷击造成 1 台电视、1 个机顶盒损坏。直接经济损失 0.07 万元，间接经济损失 0.14 万元。
  36. 6 月 29 日 13 时 50 分，东莞市大岭山镇杨屋社区大岭山供电分局遭雷击造成 1 套避雷

器损坏。直接经济损失 0.1 万元，间接经济损失 0.2 万元。

37. 7 月 10 日 18 时 20 分，东莞市寮步镇华南社区东莞海益机械配件有限公司遭雷击造成 1 台电话交换机损坏。直接经济损失 3 万元，间接经济损失 6 万元。
38. 7 月 10 日 18 时 20 分，东莞市东城区东泰社区广东中信物业服务有限公司遭雷击造成 1 部电梯损坏。直接经济损失 2 万元，间接经济损失 4 万元。
39. 7 月 11 日 4 时 20 分，东莞市松山湖北部工业园东莞市松山湖天地环科水务有限公司遭雷击造成 4 个电脑控制模块损坏。直接经济损失 2.58 万元，间接经济损失 5.16 万元。
40. 7 月 11 日 22 时 40 分，东莞市横沥镇新城社区东莞市东长酒店有限公司遭雷击造成 1 台消防主机损坏。直接经济损失 1.38 万元，间接经济损失 2.76 万元。
41. 7 月 14 日 13 时 40 分，东莞市大朗镇犀牛坡社区东莞市大朗镇犀牛坡村村委会遭雷击造成 1 台电视损坏。直接经济损失 0.05 万元，间接经济损失 0.1 万元。
42. 7 月 16 日 16 时 40 分，东莞市南城宏图社区广东中信物业服务有限公司遭雷击造成 4 部电梯损坏。直接经济损失 3 万元，间接经济损失 6 万元。
43. 7 月 16 日 16 时 50 分，东莞市东城区东泰社区广东中信物业服务有限公司遭雷击造成 10 台门禁损坏。直接经济损失 3 万元，间接经济损失 6 万元。
44. 7 月 20 日 18 时，东莞市黄江镇新市社区东莞市黄江农机管理服务站遭雷击造成 1 个汽车衡仪表、6 台地磅传感器损坏。直接经济损失 1.72 万元，间接经济损失 3.44 万元。
45. 8 月 4 日 14 时 50 分，东莞市大朗镇犀牛坡社区东莞市大朗镇犀牛坡村村委会遭雷击造成 1 台电视损坏。直接经济损失 0.1 万元，间接经济损失 0.2 万元。
46. 8 月 8 日 15 时，东莞市茶山镇超朗社区东莞市三弟服饰有限公司遭雷击造成 1 台电梯、20 个监控摄像头损坏。直接经济损失 1 万元，间接经济损失 2 万元。
47. 8 月 8 日 16 时 30 分，东莞市大朗镇佛子凹社区东莞市大朗镇叶某辉家遭雷击造成 1 台电视机、1 个机顶盒损坏。直接经济损失 0.18 万元，间接经济损失 0.36 万元。
48. 8 月 21 日 1 时 10 分，东莞市大朗镇犀牛坡社区东莞市大朗镇犀牛坡村村委会遭雷击造成 1 台电视、1 台空调损坏。直接经济损失 0.08 万元，间接经济损失 0.16 万元。
49. 8 月 21 日 3 时 50 分，东莞市万江胜利社区东莞供电局遭雷击造成 5 个电缆中间头、2 个电缆分接箱损坏。直接经济损失 10 万元，间接经济损失 20 万元。
50. 8 月 21 日 4 时 10 分，东莞市沙田镇齐沙村社区东莞市锦晨无纺布有限公司遭雷击造

成 1 组电箱、电闸损坏。直接经济损失 4 万元，间接经济损失 8 万元。

51. 8 月 26 日 17 时 10 分,东莞市常平镇土塘村东莞航天电子有限公司遭雷击造成 1 个监控设备视频采集器损坏。直接经济损失 0.27 万元，间接经济损失 0.54 万元。
52. 8 月 27 日 21 时 20 分，东莞市虎门镇路东社区信义超薄玻璃（东莞）有限公司遭雷击造成 7 台微机保护装置损坏。直接经济损失 8.4 万元，间接经济损失 16.8 万元。
53. 9 月 2 日 2 时 40 分，东莞市黄江镇裕元工业区东莞裕盛鞋业有限公司遭雷击造成 1 套计算机服务器、电话总机系统、2 台地磅传感器、1 台地磅显示仪、2 台电源箱损坏。直接经济损失 10 万元，间接经济损失 20 万元。
54. 9 月 2 日 12 时 10 分，东莞市长安镇咸西社区东莞长安今宇高尔夫球场俱乐部有限公司遭雷击造成 4 台电脑主机、1 个电脑显示器损坏。直接经济损失 0.4 万元，间接经济损失 0.8 万元。
55. 9 月 2 日 12 时 10 分，东莞市长安镇新安社区东莞长安街口皇冠五金冲压制品有限公司遭雷击造成 1 套办公设备损坏。直接经济损失 0.58 万元，间接经济损失 1.16 万元。

## 中山市

1. 7月7日20时，位于中山市民众镇沙仔村的中山市朗玛化工实业有限公司发生雷击事故，造成甲类车间2个信号控制模块、地下罐区8个液位仪损坏。直接经济损失约合人民币8万元。

## 潮州市

1. 6月14日11时，潮州市饶平县张某啖（女，83岁）在河边遭雷击死亡，同时11栋民房被击毁。

## 揭阳市

1. 4月13日15时9分，揭阳市普宁市大坝镇供电所10KV大坝线华东支线14号杆塔等设备大坝镇供电所遭雷击。
2. 4月14日15时5分，揭阳市普宁市流沙南供电所10KV赤线普宁市供电局流沙南供电所遭雷击。
3. 4月23日14时8分，揭阳市揭东区新亨镇开发区揭东农商银行新亨支行遭雷击，支行大楼被击损一角。击坏3台监控摄像头、2个路由器、3台电视机、2个电控门电机、1块电路板、1个MODERN、2个电视机顶盒、380V低压电缆炸裂。直接经济损失4万元。
4. 4月23日15时10分，揭阳市普宁市梅塘供电所10KV溪南线536普宁供电局梅塘供电所遭雷击。
5. 5月4日17时12分，揭阳市普宁市梅林镇10KV梅西线洞头支线梅林供电所遭雷击。
6. 5月4日17时15分，揭阳市普宁市里湖供电所真空开关等设备里湖供电所遭雷击。
7. 5月4日18时23分，揭阳市普宁市麒麟供电所变压器等设备麒麟供电所遭雷击。
8. 5月15日15时25分，揭阳市普宁市广东华美鑫通混凝土构件有限公司高压线等广东华美鑫通混凝土构件有限公司遭雷击。
9. 5月30日15时8分，揭阳市揭东区登岗镇揭阳潮汕机场内停机坪揭阳潮汕机场遭雷击，飞机上没有人员，机身金属漆面有凹点十余处。雷电灾害原因是根据雷击视频录像和现场勘察结果分析，判断为雷电云地闪直击放电泄流过程，在客机最高部位尾翼接闪，流经机身，由轮胎泄流，并在泄流过程产生放电电弧。
10. 6月18日5时，揭阳市惠来县惠城镇洋美社区遭雷击，造成1人死亡（方某，女，56岁）。雷灾发生时，雷雨天气，受灾人员正在抢收完蔬菜后回家途中不幸被雷击。
11. 6月25日16时30分，揭阳市揭东区揭阳市揭东试验区三友村揭阳市光大枫口码头有限公司遭雷击，办公楼一块电梯电源板被击坏。直接经济损失0.4万元。
12. 6月27日14时54分，揭阳市普宁市高埔供电所变压器等高埔供电所遭雷击。
13. 6月29日15时30分，揭阳市普宁市高埔供电所变压器等高埔供电所遭雷击。
14. 7月5日17时30分，揭阳市普宁市池尾供电所长春路新增台设备池尾供电所遭雷击。
15. 7月10日15时50分，揭阳市普宁市梅塘供电所10KV安仁线537的真空开关等梅塘供电所遭雷击。

16. 7月29日10时40分,揭阳市普宁市军埠供电所110KV军埠站10KV路南线FR5灰坛变压器台等设备军埠供电所遭雷击。
17. 7月29日11时,揭阳市普宁市杨好标电梯杨好标遭雷击。
18. 7月29日16时46分,揭阳市普宁市占陇供电所220KV铁山站10KV成发线F8771T1开关占陇供电所遭雷击。
19. 7月29日16时48分,揭阳市普宁市占陇供电所220KV铁山站10KV东西南线华林村路北公用台占陇供电所遭雷击。
20. 7月29日17时10分,揭阳市惠来县葵潭镇兵营村灰陂洋田园遭雷击,灾情发生时,受灾人员黄某合正在其责任田培畦劳作,造成1人身亡。
21. 7月30日14时50分,揭阳市普宁市梅林供电所梅光老寨50KVA变压器等设备梅林供电所遭雷击。
22. 8月1日10时9分,揭阳市揭西县五经富镇大洋公路移动基站中国移动遭雷击,灾情发生时,受灾通讯设备运行中。击损1套GSM天线、2台RRU、LTE天线、1台BBU、3台RRU、1套电源设备UPS、1台一体化机柜。直接经济损失18万元。
23. 8月7日10时2分,揭阳市揭西县南山镇北山水库张某喜的汽车遭雷击,在北山水库行车时,受雷击,汽车熄火。直接经济损失2万元。
24. 8月8日18时45分,揭阳市揭西县凤江镇广东潮惠高速公路有限公司遭雷击,击坏1套高压开关柜、1只针式瓷瓶、1个电缆头、1个变压器及相关线路。直接经济损失2万元。
25. 8月14日9时15分,揭阳市揭西县龙潭镇井下村遭雷击,房屋倒塌,家具损坏。直接经济损失19万元。
26. 8月19日16时5分,揭阳市普宁市大坪供电所变压器大坪供电所遭雷击。
27. 8月26日19时,揭阳市揭西县京溪园镇京明温泉度假村遭雷击,电梯主板、空调主机、监控设施设备被击损。直接经济损失7万元。
28. 9月2日4时50分,揭阳市揭东区玉滘镇东径村中海石油揭阳能源开发利用有限公司玉滘LNG卫星站遭雷击,导致4#、6#贮罐的液位变送器功能失效;2个贮罐压力变送器功能失效;1个主汽化器后管道压力变送器功能失效;1个储罐增压器后压力变送器功能失效;2块与损坏变送器相对应的PLC机柜输入模块故障;1套应急照明电源系统:EPS2故障;1支装瓶台摄像枪故障,1套视频监控系统通讯故障,云台转动功能失效;1个卸车台静电接地报警仪故障;1个广播器故障;储罐东侧5盏路灯故障;一

套红外报警系统故障。直接经济损失 7.5 万元。

29. 9月9日4时，揭阳市榕城区东山富榕大厦路口揭阳交警遭雷击，击坏2台交通电子警察标清摄像机、2台高清摄像机、1台机柜内控制主机。直接经济损失8万元。雷电灾害原因是防雷设施不完善。
30. 9月9日4时，揭阳市榕城区揭阳学院路口揭阳交警遭雷击，击坏1套交通信号灯、1套人行道信号灯、1套车道灯、8个计时器、1块机柜内输出模块、1台控制主机、2支交通电子警察高清摄像枪、3台监控球机、机柜内2块光纤收发器。直接经济损失16万元。雷电灾害原因是防雷设施不完善。



## 云浮市

1. 3月20日22时18分，云浮市郁南县都城镇夏袭村委均埔村谢某清住宅遭雷击，击破墙角一角，造成墙角琉璃瓦脱落，直接经济损失0.16万元。雷灾原因是现场面朝西江空旷，背靠半坡山上，事故发生地点处于水陆交界处，属易发生雷击事故地点，住宅没有安装任何防雷设施装置。
2. 3月24日15时10分，罗定市龙湾镇中广核罗定风力发电有限公司遭雷击，击坏1支风机叶片。直接经济损失1万元。
3. 4月15日12时30分，云浮市云安区六都镇广东电网有限责任公司云浮云安供电局遭雷击，烧毁2个公用电缆分接箱。直接经济损失3万元。
4. 4月20日14时30分，罗定市龙湾镇中广核罗定风力发电有限公司遭雷击，击坏1支风机叶片。直接经济损失1万元。
5. 4月26日17时10分，云浮市云安区六都镇黄湾管理区广东电网有限责任公司云浮云安供电局遭雷击，损坏1台设备。直接经济损失2万元。
6. 4月26日22时，云浮市云安区都杨镇牛远村广东电网有限责任公司云浮供电局遭雷击，损失1组高压跌落式开关、1台变压器。直接经济损失5.6万元。
7. 5月30日12时，云浮市新兴县六祖镇船岗深桥村新兴县温氏食品联营公司遭雷击，损坏鸡舍内的6台风机电机、1个温度控制器和1个漏电开关。直接经济损失0.22万元，间接经济损失1万元。雷电灾害原因是由于该鸡舍未按规定安装防雷装置，发生较强的雷雨天气时电源线路感应雷电流而鸡舍内的风机电机、温度控制器和漏电开关及线路没有完善的防雷安全保护措施，感应到的雷电流流向风机电机、温度控制器超出承受的电流（电压）而损坏。
8. 6月4日12时，云浮市新兴县车岗镇开发区的新兴县车岗镇温氏家禽有限公司遭雷击，损坏1台交换机和1台监控设备。直接经济损失0.34万元，间接经济损失0.34万元。雷电灾害原因是雷电灾害原因是由于该公司未按规定安装防雷装置。
9. 6月5日12时1分，云浮市云安区石城镇梅仔坪村广东电网有限责任公司云浮云安供电局遭雷击，损坏1台变压器、3个电源电涌保护器。直接经济损失2.5万元。
10. 6月7日15时15分，云浮市云城区腰古镇中央储备粮肇庆直属库云浮分库遭雷击，损坏4台电脑、8块监控分机主板、15个监控摄像头、协议转换器1块、集线器1个、24V电源3个。

11. 6月12日16时15分,云浮市云安区高村镇广东电网有限责任公司云浮云安供电局遭雷击,损坏1台变压器。直接经济损失2万元。
12. 8月15日20时,云浮市新兴县太平镇悦塘村新大地禽兽有限公司悦塘孵化厂遭雷击,损坏5个监控探头、2台监控设备。直接经济损失0.6万元,间接经济损失0.6万元。雷电灾害原因是该孵化厂未按规定安装防雷装置。
13. 9月8日17时20分,云浮市云城区云浮市迎宾馆遭雷击,击坏2台电视机、1台空调机、1个电源电涌保护器、1台计算机、1副开关、2台监控设备。直接经济损失1.01万元。