

广东省梅州市气象局文件

梅市气〔2020〕50号

梅州市气象局关于 2020 年防雷装置检测 质量考核结果的通报

各相关单位:

为切实提高防雷装置检测质量，进一步提升全市防雷装置检测单位技术服务水平，完善防雷各项工作规程，健全防雷事业健康有序发展的长效机制，根据《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局令第31号）、《广东省气象局关于防雷装置检测单位监督管理办法》（粤气〔2017〕59号）等有关规定，梅州市气象局于2020年8月12日至8月14日委托第三方机构，按照《防雷装置检测质量考核通则》（QX/T 317-2016）等标准要求对5家防雷装置检测机构共7个检测项目开展了防雷装置检测质量考核，考核结果如下：

经考核，湖南新中天防雷检测中心有限公司、黑龙江龙天防

雷科技有限公司等 2 家检测单位共 3 个项目考核不合格，其余 3 家检测单位共 4 个项目考核合格，具体结果详见附件。

本次质量考核中发现普遍问题如下：

1. 检测现场安全措施不当。
2. 检测操作不符合规程要求。
3. 原始记录与检测现场不符，与检测报告不一致。
4. 检测项目不完整，检测报告综合结论不能全面、客观反映检测结果。

本次考核发现的问题，相关检测单位要以此次质量考核为契机，对存在的问题立即做好整改，同时在日常检测活动要依法依规，严格按照技术标准规范开展检测，确保检测质量。

根据相关规定，我局将对本次防雷装置检测质量考核结果向社会公布，并抄送至相关单位。下一步，我局将视年度执法检查情况和质量考核情况对相关机构进行约谈，进一步强化检测单位监管，规范我市防雷装置检测行为，严厉查处防雷装置检测违法违规行为，持续推动防雷检测市场健康有序发展。

附件：2020 年梅州市防雷装置检测质量考核结果



抄送：省局政策法规处、省防雷减灾管理中心、梅州市应急管理局、
梅州市住房和城乡建设局、梅州市市场监督管理局。

广东省梅州市气象局办公室

2020 年 10 月 13 日印发

附件

2020年梅州市防雷装置检测质量考核结果

序号	被考核单位	检测项目	考核结果	存在问题
1	梅州市气象公共安全技术支持中心	城乡名居商住楼(西区)(梅州市华宇房地产开发有限公司)	合格	
2		五洲梅花1#楼(梅州市梅县区房地产实业有限公司)	合格	
3	盐城市防雷设施检测有限公司	年产6000吨纯棉无纺布及其深加工产品生产企业-厂房A、厂房B、办公楼、食堂(广东亨尔实业有限公司)	合格	
4	中山市防雷设施检测有限公司	厂房2续建(梅州市粤城投资建设有限公司)	合格	
5	黑龙江省龙天防雷科技有限公司	智障教学楼(梅州市特殊教育学校)	不合格	1、安全措施不当; 2、检测操作不规范; 3、原始记录与检测现场不符, 与检测报告不一致; 4、检测报告综合结论不能全面、客观反映检测结果; 5、档案资料不完善; 6、人员核验不对应。

6	湖南新中天 防雷检测中 心有限公司	丰顺·萬江府（广东合 众顺创房地产开发有限 公司）	不合 格	1、安全措施不当；2、检测 操作不规范；3、原始记录 与检测现场不符，与检测报 告不一致；4、检测报告综 合结论不能全面、客观反映 检测结果；5、档案资料不 完善；6、人员核验不对应。
7		培英·锦绣城（广东省 梅州丰顺培英房地产有 限公司）	不合 格	1、原始记录信息不全，与 检测现场不符，与检测报告 不一致；2、检测报告防雷 类别与设计图纸不一致，与 原始记录不对应；3、检测 项目不完整；4、检测报告 综合结论不能全面、客观反 映检测结果。