

附件

广东省清远市气象局 2020 年防雷装置检测质量抽查及考核结果汇总

检测机构	项目	建筑物名称	检测类型	存在问题	考核结果
广东省气象防灾技术服务中心	清远市碧恒房地产开发有限公司	碧桂园新城之光 12#、13#、13#A、15#、15#A、19#、20#、地下车库一	新建检测	无	合格
	清远市国通燃料有限公司	清远市清城区连江西国防交通加油站（站房、加油棚、辅助用房）	新建检测	无	合格
	清远市广丰食品有限公司	办公楼 B1、仓库 A4、厂房 A1、宿舍楼 C1、氨机房及配电房 D2	定期检测	无	合格
	清远市锐通气体有限公司	电石库房、乙炔厂、5#气体充装车间、气体充装站储槽区	定期检测	无	合格
	清远市中亿燃气有限公司	广东清远粤运加气站	定期检测	无	合格
	清远市狮子湖酒店有限公司喜来登酒店	喜来登度假酒店、H 区海鲜舫、S 区水疗馆	定期检测	无	合格
清远市气象公共安全技术支持中心	清远市首宏房地产有限公司	清远瀚清华府 2-11#、29#、30#楼及地下室之一	新建检测	无	合格
	清远市朝南房地产开发有限公司	朝南维港天悦 6#-8#、11#-15#楼及地下室 1#	新建检测	无	合格
	清远市朗亚铁艺有限公司	车间一、车间二、车间三、宿舍楼二、办公楼	新建检测	无	合格
	清远市青山不锈钢有限公司	清远市青山不锈钢有限公司仓库四、综合楼一、综合楼二、综合楼三、管理层食堂、地下室	新建检测	无	合格
	中国石化销售股份有限公司广东清远接口油气合建站	油亭、油机、油罐区、加气机、气罐区	定期检测	无	合格
	清远市星徽精密制造有限公司	宿舍-1、厂房-1、厂房-2、综合楼-2、综合楼 3	定期检测	无	合格

检测机构	项目	建筑物名称	类型	存在问题	考核结果
徐州市防雷设施检测有限公司	广东天农食品有限公司	饲料厂房, 车间, 检测中心及仓库, 饲料仓及卸料区, 卸料吊机, 6#7#仓库, 锅炉房, 配电房, 干煤棚, 豆油罐区, 危废储存、油库、氧气罐区, 熟食厂, 熟食开发中心, 办公楼 A, 办公楼 B, 办公楼 C	定期检测	检测报告综合结论不正确	严重不合格
	清远市番亿聚氨酯有限公司	甲类厂房、甲类仓库、丙类仓库 1、丙类仓库 2、罐区、公共用房、办公楼、宿舍楼	定期检测	检测报告综合结论不正确	严重不合格
	广东隆达铝业有限公司	1#办公楼、1#宿舍、2#宿舍、公寓、食堂、1#生产车间、2#生产车间	定期检测	2#生产车间无接闪器检测数据, 检测报告综合结论不正确	严重不合格
	广东金发科技有限公司	5#厂房、7#仓库、8#厂房、9#仓库、11#厂房、12#厂房、13#仓库、14#厂房、15#仓库、16#厂房、17#厂房、19#仓库、20#仓库、21#仓库	定期检测	无	合格
	清远市东上钢业有限公司	气保站、办公楼、宿舍楼 A、宿舍楼 B、厂房 A、食堂、锅炉房、10KV 变电站、综合水泵变电站、超市(仓库)	定期检测	宿舍 A、办公楼检测报告综合结论不正确	严重不合格
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	长讯通信服务有限公司	清远城区东城大塍龙坑村基站、清远城区大塍塘头村基站、清远城区大学城 3T 基站、清远城区东城平塘两边村基站、清远城区岭南学院 F-ELH 基站	定期检测	低压供电接地制式不正确	一般不合格
	长讯通信服务有限公司	清远气象站基站、清远华南学院 2 基站	定期检测	低压供电接地制式不正确	一般不合格
吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司	清远市弘锐景业投资有限公司	弘景·嘉园(一期)-BC1 商业中心	新建检测	违反规范强制性条文, 检测报告综合结论不正确	严重不合格